



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCE-RSM-RV-023-2025	Data da Vistoria: 26/05/2025
	Data do Relatório de Vistoria: 27/05/2025
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA nº 25/0400-0000573-3.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCE, na data de 26 de maio de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo II do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- c) O item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não atender aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, o PODER CONCEDENTE e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste CONTRATO e nos seus anexos”;
- d) O item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 assinala que “O PODER CONCEDENTE e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao SISTEMA RODOVIÁRIO, assim como aos BENS DA CONCESSÃO, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou defeitos verificados”






III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 187 km da RSC-287, compreendidos entre o km 028+030 e 215+030, concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento e da Drenagem;
- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentados em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de painéis, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- d) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- e) A condição climática predominante durante toda a vistoria era chuvosa, apresentando temperaturas amenas;
- f) No deslocamento durante a atividade de fiscalização, foi observada apenas 1 (uma) equipe de manutenção e conservação no trecho concedido;
- g) Durante o deslocamento (ida/volta) da equipe de fiscalização, foi observada apenas 1 (uma) viatura de inspeção, sendo que as demais encontravam-se estacionadas junto às Bases Operacionais da concessionária;
- h) A SERG/SPR/DFCR registra que entre o km 104+000 e o km 215+030 foram identificados diversos defeitos no pavimento, do tipo painel. Entretanto, em função das condições climáticas e de segurança, a equipe técnica de fiscalização não conseguiu realizar o registro fotográfico;
- i) Ademais, a SERG/SPR/DFCR registra à concessionária que nos trechos em desvio, com exceção do Arroio Barriga, foram identificados defeitos no pavimento. Nos pontos onde foi possível realizar o registro fotográfico, a SERG/SPR/DFCR assim o fez (IDs 06 ao 08 e 13 ao 19). Entretanto, solicita-se à concessionária a verificação em campo e adoção de medidas corretivas, tendo em vista o alto risco aos usuários da rodovia;
- j) Para os defeitos registrados nos IDs 09, 10 e 13 ao 19, a equipe da SERG/SPR/DFCR estabeleceu contato com a concessionária, durante a vistoria técnica, pois os defeitos representavam alto risco aos usuários e necessitavam da adoção de medidas urgentes. A





ação da SERG/SPR/DFCR foi necessária, tendo em vista que não se visualizou em campo, naquele momento, viatura de inspeção e/ou de equipe de conservação da concessionária;

- k) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a concessionária.

Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Adv. Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Eng.ª Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias



Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 2º andar
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	040+140	Decrescente	24 horas
02			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+500	Crescente	24 horas
03			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+530	Crescente	24 horas





04		<p>29,700915 51,869981W -52,211334 Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 08:58:58</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+530	Crescente	72 horas
05		<p>29,704765 51,90290W -52,211334 Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 09:04:12</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	047+800	Crescente	72 horas
06		<p>29,681875 52,00490W -52,211334 Venício Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 15:42:53</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	058+620	Decrescente	24 horas





07		<p>29,684295 52,43761W 254° W Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 14:59:49</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	103+240	Crescente	24 horas
08		<p>29,684325 52,43760W 272° W Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 14:59:55</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	103+240	Crescente	72 horas
09		<p>29,689395 52,47340W 73° E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 14:52:38</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	106+970	Decrescente	24 horas





<p>10</p>		<p>29.689375 52.47348W 86° E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 14:52:56</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	<p>106+980</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>11</p>		<p>29.70064S 52.51519W 255° W Vera Cruz Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:14:46</p>	<p>Empoçamento de Água sobre Faixa de Rolamento Item 3.1.4 do PER</p>	<p>111+250</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>12</p>		<p>29.67049S 52.74655W 284° W Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 14:28:05</p>	<p>Empoçamento de Água sobre Faixa de Rolamento Item 3.1.4 do PER</p>	<p>134+480</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





13		<p>29.666785 -52.75534W -272 W Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:13</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	135+350	Crescente	24 horas
14		<p>29.66881S -52.75561W -97 E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:58</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	135+350	Decrescente	24 horas
15		<p>29.66877S -52.75542W -283 W Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:23</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	135+360	Crescente	24 horas






<p>16</p>		<p>29,668805 52,75562W 78° E Candelária Vitória da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:56</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	<p>135+360</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>17</p>		<p>29,668765 52,75547W 260° W Candelária Vitória da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:32</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	<p>135+365</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>18</p>		<p>29,668745 52,75563W 268° W Candelária Vitória da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:44</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	<p>135+370</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>






19		<p>29,66874S 52,75563W 263° W Candelária Victoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 10:47:44</p>	<p>Empoçamento de Água sobre Faixa de Rolamento</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	135+370	Crescente	72 horas
20		<p>29,750233S 53,05948W 259° W Palácio do Sul Victoria da RSC 287 - RSM 26 de maio de 2025 13:55:22</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+900	Crescente	24 horas
21		<p>29,750233S 53,05946W 259° W Palácio do Sul Victoria da RSC 287 - RSM 26 de maio de 2025 13:55:21</p>	<p>Empoçamento de Água sobre Faixa de Rolamento</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	167+900	Crescente	72 horas





22		<p>29,71279S 53,26020W 113° SE Agudo Vistoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 12:29:37</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	187+900	Decrescente	24 horas
23		<p>29,72159S 53,34312W 212° SW Restinga Seca Vistoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 11:52:29</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	196+500	Crescente	24 horas
24		<p>29,72158S 53,34313W 243° SW Restinga Seca Vistoria da RSC 287 - RSM 26 de mai. de 2025 11:52:31</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	196+510	Crescente	24 horas





25			Empoçamento de Água sobre Faixa de Rolamento Item 3.1.4 do PER	199+600	Crescente	72 horas
----	---	---	---	---------	-----------	----------





25040000005733

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-023-2025_Vistoria_rev.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SERG / DIFOM / 3208770	27/05/2025 13:46:45
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DIFOM / 4327870	27/05/2025 13:55:18
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	27/05/2025 15:06:57

