



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: UFCR-RSM-RV-120-2022	Data da Vistoria: 27/10/2022
	Data do Relatório SPGG/UFCR: 28/10/2022
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
Objeto do Contrato: Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
Concessionária: Rota de Santa Maria - RSM	
Assunto: Vistoria Técnica Rotineira de Campo	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO


- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SPGG/UFCR na data de 27 de outubro de 2022. A vistoria foi efetuada pelo Engenheiro Civil Ricardo Girardi e pela Arquiteta e Urbanista Márcia Roseli Gaber;
- Os serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O item 13.3. do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 estabelece que a fiscalização dos níveis de serviço, dos Parâmetros de Desempenho e do cumprimento das obrigações regulatórias será feita pela AGERGS, que poderá contratar serviços de apoio à fiscalização e à gestão do referido contrato, bem como firmar convênios e termos de cooperação técnica com esta finalidade.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria técnica (27 de outubro de 2022) foram percorridos os 204,51 km da RSC 287 concedido à Rota de Santa Maria. No trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, Sistema e Elementos de Proteção e Segurança, Canteiro Central e Faixa de Domínio;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais eventos constatados e as informações para localização estão apresentadas em anexo.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER, ao que tange os subitens: 3.1.1 – Pavimento, 3.1.2 - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, e 3.1.6 - Canteiro Central e Faixa de Domínio;
- Evidenciou-se não conformidades aos parâmetros de desempenho definidos nas Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER);



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- c) Vale registrar que no subitem 3.1.1 do PER é registrado que em caso de verificação de inconformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- d) Nos subitens 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) e 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- e) As não conformidades detectadas em vistorias sistemáticas pela SPGG/UFCR serão objeto de relatórios a serem encaminhados ao Poder Concedente e a AGERGS;
- f) Os registros fotográficos das não conformidades, seguem em anexo a este relatório, juntamente com o arquivo *kmz*.

Este é o documento,

Eng. Civil Ricardo Girardi

Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

Arq. e Urbanista Márcia Roseli Gaber

Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

Eng^a. Civil Maria Cristina Ferreira Passos

Coordenadora da Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)




Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO (Não-Conformidades)







ID	Localização	Registro do Defeito	Tipo do Defeito	km (aproximado)	Sentido
1			Terminal Absorvedor de Energia danificado Item 3.1.2 do PER	029+130	Leste
2			Terminal Absorvedor de Energia danificado Item 3.1.2 do PER	136+020	Oeste
3			Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER	140+000 ao 146+00	Leste/Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







4			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER</p>	<p>158+000 ao 160+690</p>	<p>Leste/ Oeste</p>
5			<p>A escola sinalizada não se encontra mais no local. A placa indicada no local é A-32a, a qual sinaliza o segmento de circulação de pedestres. Item 3.1.2 do PER</p>	<p>160+690</p>	<p>Leste</p>
6			<p>Ausência de lâmina em defesa metálica Item 3.1.2 do PER</p>	<p>168+490</p>	<p>Oeste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







7			<p>Placa desalinhada. Inconsistência de distâncias entre placas e obstáculos. Indica travessia a 150m, porém a placa está a 75m. Item 3.1.2 do PER</p>	169+610	Oeste
8			<p>Ao remover a seta indicativa de travessia de escolares, a placa deve ser deslocada, a fim de sinalizar um segmento e não o ponto fixo. Item 3.1.2 do PER</p>	169+670	Leste/ Oeste
9			<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	176+400	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







10		 <p>27 de out. de 2022 14:50:10 29,737537S 53,159173W Paraiso do Sul Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	177+710	Leste
11		 <p>29,726085 S 53,162639 W 150 m SL Paraiso do Sul Vitoria da RSC-287 27 de out. de 2022 14:47:08</p>	Defensa metálica danificada Item 3.1.2 do PER	178+080	Leste
12		 <p>29,721155 S 53,162909 W 150 m SL Paraiso do Sul Vitoria da RSC-287 27 de out. de 2022 14:47:56</p>	Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão Item 3.1.1 do PER	178+110	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





13			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER</p>	<p>177+700 ao 179+000</p>	<p>Leste/ Oeste</p>
14			<p>Ausência de sinalização horizontal em área de pavimento não utilizável (ZPA) Item 3.1.2 do PER</p>	<p>179+540</p>	<p>Leste/ Oeste</p>
15			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>180+950</p>	<p>Oeste</p>




Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







16		 <p>27 de out. de 2022 14:27:29 29,730395S 53,193017W Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	181+060	Leste
17		 <p>29,729735S 53,19610W 99° E Vitoria da RSC 287 27 de out. de 2022 14:23:41</p>	Painéis e Depressões Item 3.1.1 do PER	181+400	Leste
18		 <p>27 de out. de 2022 14:15:59 29,719590S 53,233737W Agudo Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	185+220	Leste
19		 <p>29,719388S 53,23425W 281° 3W Agudo Vitoria da RSC 287 27 de out. de 2022 14:16:30</p>	Depressão Item 3.1.1 do PER	185+280	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







20		 <p>27 de out. de 2022 13:15:05 29,713856S 53,255940W Agido Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	187+510	Leste
21		 <p>27 de out. de 2022 13:12:53 29,710374S 53,266480W Restinga Seca Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	188+580	Oeste
22		 <p>27 de out. de 2022 13:00:52 29,722195S 53,382403W Vitoria RSC-287</p>	Inconsistência entre sinalização vertical e horizontal Item 3.1.2 do PER	200+320	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







23		 <p>20,722568 53,38714W 84° E Restinga Seca Victoria do RSG, 257, 27 de out. de 2022 12:55:42</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	200+760	Leste
24		 <p>20,722565 53,3825W 251° W Restinga Seca Victoria do RSG, 257, 27 de out. de 2022 12:57:07</p>	<p>Panelas e Trincas interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	200+900	Oeste
25		 <p>20,733725 53,47103W 119° S Restinga Seca Victoria do RSG, 257, 27 de out. de 2022 12:46:52</p>	<p>Panelas e Depressões Item 3.1.1 do PER</p>	209+020	Leste/ Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







26			<p>Panela e Trincas interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	209+660	Oeste
27			<p>Trincas interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	214+880	Leste
28			<p>Deficiência na sinalização horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	214+880	Leste/ Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





29		 <p>27 de out. de 2022 12:25:31 29,732666S 53,539661W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	215+140	Oeste
30		 <p>27 de out. de 2022 12:17:27 29,726548S 53,579284W Santa Maria Vitoria RSC-287</p>	Deficiência na sinalização horizontal do redutor Item 3.1.2 do PER	219+660	Leste/ Oeste
31		 <p>29,722675S 53,599811W Vitoria da Rosa-287 27 de out. de 2022 12:10:59</p>	Painéis e depressões Item 3.1.1 do PER	221+700	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcrr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

32		 <p>29,722023 53,60937W 201 W Vitoria da RSC 257 27 de out. de 2022 12:08:10</p>	Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão Item 3.1.1 do PER	222+070	Oeste
33		 <p>29,721425 53,60566W 84 E Santa Maria Vitoria da RSC 257 27 de out. de 2022 12:05:18</p>	Panela e Trincas interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER	222+310	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@sogg.rs.gov.br



Nome do documento: UFCR-RSM-RV-120-2022_Rotineira.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SPGG / UPPP / 3208770	31/10/2022 14:34:32
Márcia Roseli Gaber	SPGG / UPPP / 4783646	31/10/2022 14:42:42

