



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação:	Data da Vistoria: 20/12/2022
UFCR-RSM-RV-130-2022	Data do Relatório SPGG/UFCR: 22/12/2022
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
Objeto do Contrato: Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
Concessionária: Rota de Santa Maria - RSM	
Assunto: Vistoria Técnica Rotineira de Campo	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO


- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SPGG/UFCR na data de 22 de dezembro de 2022. A vistoria foi efetuada pelos Engenheiros civis Ricardo Von Mühlen, Gracieli Borré e Maria Cristina Ferreira Passos;
- Os serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O item 13.3. do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 estabelece que a fiscalização dos níveis de serviço, dos Parâmetros de Desempenho e do cumprimento das obrigações regulatórias será feita pela AGERGS, que poderá contratar serviços de apoio à fiscalização e à gestão do referido contrato, bem como firmar convênios e termos de cooperação técnica com esta finalidade.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria técnica (20 de dezembro de 2022) foram percorridos os 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria. No trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, Faixa de Domínio e Elementos de Proteção e Segurança;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais eventos constatados e as informações para localização estão apresentadas em anexo.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER, ao que tange os subitens: 3.1.1 – Pavimento, 3.1.2 - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança e 3.1.6 – Canteiro Central e Faixa de Domínio;



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- b) Nos km 64 ao 76 e 180 ao 183 verificou-se uma incidência praticamente contínua de defeitos de escorregamento de massa e grandes deformações que caracterizam problemas de segurança aos usuários, conforme demonstrado no relatório fotográfico;
- c) Evidenciou-se não conformidades aos parâmetros de desempenho definidos nas Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER);
- d) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- e) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- g) As não conformidades detectadas em vistorias sistemáticas pela SPGG/UFCR serão objeto de relatórios a serem encaminhados ao Poder Concedente e a AGERGS;
- h) Os registros fotográficos das não conformidades, seguem em anexo a este relatório, juntamente com o arquivo *kmz*.

Este é o documento,

Eng. Civil Ricardo Von Mühlen

Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

Eng^a. Civil Gracieli Borré

Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

Eng^a. Civil Maria Cristina Ferreira Passos

Coordenadora da Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)











Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO (Não-Conformidades)









ID	Localização	Registro do Defeito	Tipo do Defeito	km (aproximado)	Sentido
1			Afundamento e abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	29+820	Oeste
2			Panela Item 3.1.1 do PER	31+030	Leste
3			Afundamento e abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	31+040	Oeste
4			Afundamento e abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	32+340	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL




5		 <p>20 de dez. de 2022 09:31:19 29.7061945 51.757185W Victoria RSC 28 / Dez/2022 (pavimento)</p>	<p>Afundamento e abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	33+000	Oeste
6		 <p>20 de dez. de 2022 09:30:16 29.7070458 51.766677W Tabaí Victoria - RS 287 / Dez/2022 (pavimento)</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	33+360	Oeste
7	 	 <p>20 de dez. de 2022 09:36:11 29.7107793 51.768350W Tabaí Victoria - RS 287</p>  <p>20 de dez. de 2022 09:36:21 29.7106868 51.769335W Tabaí Victoria - RS 287</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Panela, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	34+160 ao 34+320	Leste/ Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





		 <p>20 de Dez de 2022 14:36:56 22,7106335 51,766158W Tobias Vista da RSL: 287 Dez/2022</p> <p>20 de Dez de 2022 09:37:55 22,7109628 51,769423W Tobias Vista da RSL: 287</p> <p>20 de Dez de 2022 07:38:33 22,7107415 51,764364W Tobias Vista da RSL: 287 Dez/2022</p>			
8		 <p>20 de Dez de 2022 08:46:07 22,6696088 51,817883W Teguan Vista da RSL: 287 Dez/2022</p>	<p>Afundamento e panela Item 3.1.1 do PER</p>	40+820	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







<p>9</p>			<p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>40+860 (40+680 ao 40+860)</p>	<p>Leste</p>
<p>10</p>			<p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>40+760 (40+680 ao 40+860)</p>	<p>Leste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL









11		 <p>20 de dez. de 2022 09:52:01 29.6977225 -51.830693W Toquati Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>40+720 (40+680 ao 41+860)</p>	Oeste
12		 <p>20 de dez. de 2022 04:52:26 29.6981605 -51.830591W Toquati Vitória - RS 287</p> <p>20 de dez. de 2022 04:52:27 29.6981798 -51.830693W Toquati Vitória RSC 287 / Dez/2022</p>	<p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>40+680 (40+680 ao 40+860)</p>	Leste/ Oeste
13		 <p>20 de dez. de 2022 11:02:18 29.698148 -51.830591W Toquati Vitória RSC 287 / Dez/2022</p>	<p>Panela, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	41+860	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL








14			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	44+720	Oeste
15			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	46+180	Oeste
16			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	47+440	Leste
17			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	47+760	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






18		 <p>20 de dez. de 2022 10:20:12 29.7032773 -51.915192W Taquari Vitoria - RS 287</p>	<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	49+020	Oeste
19		 <p>20 de dez. de 2022 10:22:21 29.7017855 -51.926129W Taquari Vitoria RSC 287 Dez/2022</p>  <p>20 de dez. de 2022 10:22:38 29.7018025 -51.926110W Taquari Vitoria RSC 287 Dez/2022</p>	<p>Panela, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	50+100	Leste
20		 <p>20 de dez. de 2022 10:25:39 29.6993551 -51.936916W Taquari Vitoria RSC 287 Dez/2022</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	51+220	Oeste




Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






					
21			Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	51+220	Oeste
22			Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	62+320	Leste



Serviço de Manutenção e Gestão de Infraestruturas Rodoviárias
Unidade de Atendimento ao Usuário - CAFF - 20º andar
Av. Itália, 100 - Vila Itália - 91201-900 - Porto Alegre - RS
011-9911-9000
www.spogg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







					
23			Vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER	62+340	Oeste
24			Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	63+520	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






<p>25</p>		 <p>20 de dez. de 2022 10:42:56 23.6643718 S 52.054822 W Viamão - RS 287</p>  <p>20 de dez. de 2022 10:43:35 23.6643178 S 52.054840 W Viamão - RS 287</p>  <p>20 de dez. de 2022 10:44:02 23.6643178 S 52.054787 W Viamão - RS 287</p>	<p>Vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER</p> <p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>64+000</p>	<p>Oeste</p>
<p>26</p>		 <p>20 de dez. de 2022 10:44:49 23.6643181 S 52.054506 W Viamão - RS 287</p>	<p>ATR >10mm</p> <p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>63+960</p>	<p>Oeste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







					
27			<p>20 de dez. de 2022 10:44:42 29.6648938 - 52.054483W Venâncio Aires Vitoria - RS 287</p> <p>20 de dez. de 2022 10:45:05 29.6649408 - 52.054531W Venâncio Aires Vitoria - RS 287</p>	<p>63+940</p> <p>Oeste</p>	<p>Panela, Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>
28			<p>20 de dez. de 2022 10:48:43 29.6642008 - 52.066486W Venâncio Aires Vitoria - RS 287 / Dez/2022</p> <p>20 de dez. de 2022 10:49:17 29.6642008 - 52.066486W Venâncio Aires Vitoria - RS 287 / Dez/2022</p>	<p>65+440</p> <p>Oeste</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL









29		 <p>20 de dez. de 2022 10:50:46 29.657.5943 S2.074763W Vistoria RSU 287/ Dez/2022</p>	<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	66+000	Oeste
30		 <p>20 de dez. de 2022 10:52:20 29.659.1055 S2.078891W Veranda Aires Vistoria RSU 287/ Dez/2022</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	66+420	Oeste
31		 <p>20 de dez. de 2022 10:55:32 29.657.4785 S2.082209W Vistoria RSU 287/ Dez/2022</p> <p>20 de dez. de 2022 10:55:00 29.657.5943 S2.081863W Vistoria RSU 287/ Dez/2022</p>	<p>ATR >10mm Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	66+740	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

32		 <p>20 de dez. de 2022 10:57:44 29.6566176 S 52.084538W Verâncio Aires Vitoria - RS 287</p>	<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	67+000	Oeste
33		 <p>20 de dez. de 2022 10:59:14 29.655641S 52.087556W Verâncio Aires Vitoria - RS 287</p>	<p>Vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER</p>	67+320	Oeste
34		 <p>20 de dez. de 2022 10:59:29 Vitoria RS - 287 Dez/2022</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	67+300	Leste
35		 <p>20 de dez. de 2022 11:01:07 29.653283 S 52.09561 W Verâncio Aires Vitoria RS - 287 Dez/2022</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	67+780	Leste/ Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

					
36		  	<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	68+100	Leste/Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







37			<p>Panela, Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	68+160	Leste
38			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	68+200	Leste
39			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	69+520	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





40			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	70+100	Leste/Oeste
41			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	71+000	Leste
42			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	71+460	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL








<p>43</p>			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>72+420</p>	<p>Leste/Oeste</p>
<p>44</p>			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	<p>72+540</p>	<p>Leste/Oeste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL








45		 <p>20 de dez. de 2022 11:20:27 29.640911S 52.149952W Venâncio Aires Vitória - RS 287</p>	<p>Panela, Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	73+500	Oeste
46		 <p>20 de dez. de 2022 11:21:47 29.640863S 52.149952W Venâncio Aires Vitória - RS 287</p>  <p>20 de dez. de 2022 11:22:04 29.640863S 52.149977W Venâncio Aires Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm, Panela, Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	73+520	Oeste
47		 <p>20 de dez. de 2022 11:20:15 29.652881S 52.212344W Venâncio Aires Vitória RS, 26 / Dez 2022</p>	<p>Vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	81+800	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





					
48		 <small>20 de dez. de 2022, 11:50:53 29.6573728, -52.033244V Varrãozinho Alto Vitória - RS 287</small>	Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	81+980	Oeste
49		 <small>20 de dez. de 2022, 11:53:16 29.6637018, -52.2259168W Varrãozinho Alto Vitória - RS 287</small>	Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	84+300	Leste
50		 <small>20 de dez. de 2022, 16:47:46 29.7501818, -53.058228W Vitória - RS 287</small>	ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	167+45	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






51			<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	180+680	Leste/ Oeste
52			<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	180+820	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



					
53			ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	180+820	Oeste
54			ATR >10mm Panela, Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER	182+200	Leste/ Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL









55		 <p>20 de dez. de 2022 15:24:26 29,727668522005417W -30,131111111111111S Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	182+340	Oeste
56		 <p>20 de dez. de 2022 15:26:43 29,72553858220131W -30,131111111111111S Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	183+820	Oeste
57		 <p>20 de dez. de 2022 15:27:10 29,72553858220131W -30,131111111111111S Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	183+860	Oeste
58		 <p>20 de dez. de 2022 15:28:00 29,722029853229577W -30,131111111111111S Vitória - RS 287</p>	<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	184+360	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






59			<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	185+200	Leste
60			<p>ATR >10mm, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	185+260	Leste
61			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	193+480	Leste
62			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	194+940	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL






63			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	195+840	Oeste
64			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	196+540	Leste
65			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários) Item 3.1.1 do PER</p>	198+830	Oeste
66			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p>	198+860	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

			Item 3.1.1 do PER		
67			<p>ATR >10mm Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	199+300	Oeste
68			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	199+350	Oeste
69			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	199+740	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL









70		 <p>20 de dez. de 2022 14:52:14 29° 42' 52.830" S 51° 42' 11.142" W Santa Maria Vitória RSU 29/ Dez/ 2022</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	213+300	Oeste
71		 <p>20 de dez. de 2022 16:04:06 29° 42' 52.830" S 51° 42' 23.110" W Santa Maria Vitória RSU 29/ Dez/ 2022</p>	<p>Defensa metálica danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	213+200	Leste
		 <p>20 de dez. de 2022 16:04:09 29° 42' 52.830" S 51° 42' 23.110" W Santa Maria Vitória RSU 29/ Dez/ 2022</p>	<p>Defensa metálica danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	213+260	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@sppg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





72			<p>Vegetação com comprimento superior a 30 cm</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	220+200	Leste
73			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	220+240	Leste
74			<p>Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	220+860	Leste
75			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	228+740	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

76			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	229+180	Leste
77			<p>Trincas interligadas de Classe 3, Afundamento e Abaulamento (defeitos que caracterizam problemas de segurança aos usuários)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	229+240	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br

Nome do documento: UFCR-RSM-RV-130-2022_Pavimento.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria Cristina Ferreira Passos	SPGG / GABINETE / 192123101	22/12/2022 12:40:32
Gracieli Borre	SPGG / UPPP / 460830501	22/12/2022 12:42:44
Ricardo Von Muhlen	SPGG / GABINETE / 4327209	22/12/2022 12:50:04

