



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

## RELATÓRIO DE VISTORIA

### I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

<b>Identificação:</b> DFCR-RSM-RV-134-2024	<b>Data da Vistoria:</b> 17/10/2024
	<b>Data do Relatório de Vistoria:</b> 18/10/2024
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020.	
<b>Objeto do Contrato:</b> concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria – RSM.	
<b>Assunto:</b> vistoria técnica em campo.	

### II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 17 de outubro de 2024. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) As obras e serviços vistoriados são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- c) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do item 3.1 do PER – ‘Obrigações de Recuperação e Manutenção’, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- d) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

### III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabai/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento e da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança;

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

#### IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- d) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- e) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

**Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi**  
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção


**Adv. Jane Teresinha Compassi Dutra**  
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

**Engª. Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos**  
Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias





**ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO**

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Ausência de Sinalização Horizontal  Item 3.1.2 do PER	029+810	Crescente	72 horas
02			Ausência de Sinalização Horizontal  Item 3.1.2 do PER	029+940	Decrescente	72 horas
03			Panela  Item 3.1.1 do PER	029+940	Crescente	24 horas





04		<p>29.697325 51.74981W 210° SW Tabaí Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 08:51:42</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	031+780	Crescente	24 horas
05		<p>29.697425 51.74988W 237° SW Tabaí Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 08:52:02</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	031+785	Crescente	24 horas
06		<p>29.697675 51.94157W 302° NW Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:11:51</p>	<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	051+650	Crescente	72 horas





07		<p>29.68969S 51.98923W 288° W Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:18:59</p>	<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	056+840	Crescente	72 horas
08		<p>29.68810S 51.99571W 325° NW Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:19:47</p>	<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	057+500	Crescente	72 horas
09		<p>29.66930S 52.02618W 315° NW Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:25:05</p>	<p>Ausência de Placa A-2a</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	061+120	Crescente	72 horas





10			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	065+370	Crescente	24 horas
11			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	065+400	Crescente	24 horas
12			<p>Ausência de Placa A-2b Item 3.1.2 do PER</p>	069+660	Crescente	72 horas





13		<p>29,649505 52,11412W -14 E Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:39:00</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	069+990	Decrescente	24 horas
14		<p>29,649545 52,11408W 127 SE Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:39:15</p>	<p>Ausência de Placa A-2a Item 3.1.2 do PER</p>	069+990	Decrescente	72 horas
15		<p>29,648965 52,19917W 103 E Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:40:10</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	078+550	Decrescente	24 horas





16		<p>29.648965 52.19916W 117 SE Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:49:10</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	078+550	Decrescente	72 horas
17		<p>29.654918 52.22359W 251 W Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 09:53:49</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	081+000	Crescente	24 horas
18		<p>29.698128 52.62508W 06 NE Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 10:08:04</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	094+520	Decrescente	24 horas





19			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	094+560	Decrescente	24 horas
20			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	094+580	Decrescente	24 horas
21			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	116+250	Crescente	72 horas







22		<p>29.703575 S 52.58566 W 310° NW Vista da RSC 287 17 de out. de 2024 11:41:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	118+500	Decrescente	72 horas
23		<p>29.568875 S 52.75500 W 310° NW Cameliana Vista da RSC 287 17 de out. de 2024 11:19:02</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	135+320	Crescente	72 horas
24		<p>29.688535 S 52.84956 W 64° NE Vista da RSC 287 17 de out. de 2024 11:27:39</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+550	Crescente	72 horas





25			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+570	Crescente	72 horas
26			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+420	Decrescente	24 horas
27			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	147+820	Crescente	72 horas





28			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	148+100	Crescente	72 horas
29			<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	153+820	Crescente	72 horas
30			<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	154+630	Decrescente	72 horas





<p>31</p>			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>168+750</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>32</p>			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>168+900</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>33</p>			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>175+010</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>





34		<p>29,72482S 53,21573W 279° W Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 12:32:22</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	183+380	Crescente	72 horas
35		<p>29,71004S 53,26726W 312° NW Agudo Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:36:59</p>	<p>Ausência de Placa A-22</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	188+620	Crescente	72 horas
36		<p>29,70748S 53,28956W 64° NE Agudo Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:41:00</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	190+820	Decrescente	24 horas





37			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	190+825	Decrescente	24 horas
38			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	193+860	Crescente/ Decrescente	72 horas
39			<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	194+020	Decrescente	72 horas





40		<p>29,71542S 53,32203W 237° W Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:08:37</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	194+410	Crescente	24 horas
41		<p>29,72210S 53,34937W 243° SW Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:54:32</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	197+100	Crescente	24 horas
42		<p>29,72228S 53,37222W 243° W Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:37:29</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	199+340	Crescente	72 horas





43		<p>20,72214S 53,37650W -277,70 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:58:52</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	199+720	Crescente	24 horas
44		<p>20,72225S 53,37635W -277,70 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:59:19</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	199+725	Decrescente	24 horas
45		<p>20,72226S 53,37651W -277,70 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 13:59:36</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	199+740	Decrescente	24 horas





46		<p>29.933705 53.47089W 111.8 Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:11:25</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	209+040	Crescente/ Decrescente	72 horas
47		<p>29.734585 53.47643W 42. NE Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:15:29</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	209+580	Decrescente	24 horas
48		<p>29.725285 53.48129W 71. E Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:17:19</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	210+070	Decrescente	24 horas





49		<p>29,736595 S 53,48987 W -29.736595 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:20:12</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	210+900	Decrescente	24 horas
50		<p>29,736595 S 53,49023 W -29.736595 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:20:30</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	210+910	Decrescente	24 horas
51		<p>29,736708 S 53,9360 W -29.736708 Restinga Seca Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 14:22:35</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	211+260	Decrescente	24 horas





52			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	211+350	Decrescente	24 horas
53			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	213+930	Decrescente	24 horas
54			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	214+390	Crescente	24 horas





55			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	215+040	Crescente	24 horas
56			<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	221+500 ao 221+600	Crescente	72 horas
57			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+270	Crescente	24 horas





58			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	230+860	Decrescente	24 horas
59			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	230+920	Crescente	72 horas
60			<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	231+530	Crescente	24 horas





61			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+550	Decrescente	24 horas
62			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+560	Crescente	24 horas
63			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+600	Crescente	24 horas





64		<p>29,70219S 53,69873W 91° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:38:57</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+620	Decrescente	24 horas
65		<p>29,70223S 53,69911W 253° W Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:31:37</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+660	Crescente	24 horas
66		<p>29,70249S 53,69900W 72° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:37:25</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+730	Decrescente	24 horas





67		<p>29,70251S 53,69989W 253° W Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:33:10</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+740	Crescente	24 horas
68		<p>29,70267S 53,70018W 83° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:34:09</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+760	Decrescente	24 horas
69		<p>29,70297S 53,70147W 253° W Santa Maria Vitoria da RSC 287 17 de out. de 2024 15:35:35</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+910	Crescente	24 horas





70			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+960	Decrescente	24 horas
71			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	232+100	Crescente	24 horas
72			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	232+120	Crescente	24 horas





73			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+435	Decrescente	24 horas
74			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+440	Decrescente	24 horas





24040000008630

**Nome do documento:** DFCR-RSM-RV-134-2024\_Vistoria -rev.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Ricardo Girardi	SERG / DFCR / 3208770	18/10/2024 13:53:55
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DFCR / 4327870	18/10/2024 13:58:19
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	21/10/2024 07:33:13

