



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO


Identificação: DFCR-RSM-RV-153-2024	Data da Vistoria: 07/11/2024
	Data do Relatório de Vistoria: 08/11/2024
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020.	
Objeto do Contrato: concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
Concessionária: Rota de Santa Maria – RSM.	
Assunto: vistoria técnica em campo.	
Referência: PROA nº 24/0400-0000941-5.	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 07 de novembro de 2024. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- c) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- d) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabai/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, da Faixa de Domínio e das Instalações Operacionais (Bases Operacionais – BSOs);

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária, com exceção de panelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- d) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- e) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- f) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi


Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Adv.ª Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

Eng.ª Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias





ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	031+050	Decrescente	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	031+100	Decrescente	72 horas
03			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	031+110	Crescente	72 horas





04			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	033+360	Crescente	24 horas
05			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	033+380	Crescente	72 horas
06			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média: 50 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	032+000 ao 033+500	Crescente/ Decrescente	72 horas





07		<p>29,707185 S 51,76093W 100° E Tabel Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 08:52:31</p>	<p>Largura da poda inferior a 4 metros</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>032+000 ao 033+500</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
08		<p>29,705265 S 51,78994W 136° SE Tabel Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:00:00</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média: 50 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>035+000 ao 036+600</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
09		<p>29,705425 S 51,78965W 138° S Tabel Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:00:32</p>	<p>Largura da poda inferior a 4 metros</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>035+000 ao 036+600</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>





10		<p>29,702465 S1,75723 W 129° SE Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:06:55</p>	<p>Largura da poda inferior a 4 metros</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>037+000 ao 038+700</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
11		<p>29,668098 S1,83265 W 266° W Taquari Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:11:31</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>040+920</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
12		<p>29,704778 S1,90300 W 129° SE Taquari Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:15:31</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 10 cm em Praça de Pedágio/BSO (altura média: 70 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>047+780</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>





13			<p>Totem indisponível e Ausência de Livro de Registro (SAU)</p> <p>Item 3.4.4 o PER</p>	047+780	Crescente	72 horas
14			<p>Inconsistência entre Sinalização Horizontal e Vertical</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	050+200 ao 050+800	Crescente/ Decrescente	72 horas
15			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+680	Decrescente	72 horas





16		<p>29.686865 S 51.96851 W 289° W Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:37:52</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+790	Crescente	72 horas
17		<p>29.686918 S 51.96885 W 289° W Venancio Aires Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:38:27</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+820	Crescente	72 horas
18		<p>29.687328 S 51.97118 W 79° E Venancio Aires Vitoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 09:40:48</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+040	Decrescente	72 horas





19		<p>29.65979S 52.07358W 319° E Vistoria da RSC 267 7 de nov. de 2024 09:54:34</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	065+880	Crescente	72 horas
20		<p>29.65118S 52.20833W 69° NE Vendício Aires Vistoria da RSC 267 7 de nov. de 2024 10:08:11</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	079+470	Decrescente	72 horas
21		<p>29.65120S 52.20847W 66° NE Vendício Aires Vistoria da RSC 267 7 de nov. de 2024 10:08:41</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	079+480	Decrescente	72 horas





22		<p>29.651705 S 2.21087 W 273° W Venâncio Aires Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 10:11:15</p>	<p>Acesso particular de risco para os usuários (terceira faixa)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	079+730	Crescente	72 horas
23		<p>29.750168 S 50.65711 W 213° E Novo Hamburgo Vistoria de RSC 289 7 de nov. de 2024 11:47:36</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+050	Crescente	72 horas
24		<p>29.72025 S 50.18701 W 32° E Natal Vistoria de RSC 285 7 de nov. de 2024 12:04:24</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	183+680	Decrescente	24 horas





25		<p>29,72401S 53,21875W 110° E Victoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 12:04:36</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	183+680	Decrescente	72 horas
26		<p>29,723928S 53,21898W 110° E Aguaço Victoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 12:05:19</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	183+710	Decrescente	72 horas
27		<p>29,72391S 53,21898W 115° SE Aguaço Victoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 12:05:24</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	183+710	Decrescente	72 horas





28			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	184+830	Decrescente	72 horas
29			<p>Largura da poda inferior a 4m</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	187+500 ao 191+200	Crescente/ Decrescente	72 horas
30			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	187+810	Decrescente	72 horas





31		<p>29,711925 S 53,26,769W 293° NW Agudo Vitória da RSC 287 7 de nov. de 2024 13:08:59</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+170	Crescente	72 horas
32		<p>29,711885 S 53,26,286W 105° E Agudo Vitória da RSC 287 7 de nov. de 2024 13:09:28</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+180	Decrescente	72 horas
33		<p>29,707525 S 53,28,794W 98° E Agudo Vitória da RSC 287 7 de nov. de 2024 13:14:02</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	190+700	Decrescente	72 horas





34			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 10 cm em Intersecção/Trevo (altura média: 60 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	197+130	Crescente/Decrescente	72 horas
35			<p>Ausência de Placa A32b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	200+500	Decrescente	72 horas





36			Ausência de Sinalização Horizontal, antes de Travessia de Pedestre (velocidade) Item 3.1.2 do PER	200+500	Crescente	72 horas
					Decrescente	
37			Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média: 60 cm) Item 3.1.6 do PER	209+001 ao 213+000	Crescente/ Decrescente	72 horas





38		<p>29,73509S 53,47997W 46° NE Restinga Sáoca Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 13:44:38</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	209+930	Decrescente	24 horas
39		<p>29,73629S 53,48833W 280° W Restinga Sáoca Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 13:46:15</p>	<p>Ausência de Placa A-2b Item 3.1.2 do PER</p>	210+740	Crescente	72 horas
40		<p>29,73465S 53,50235W 89° E Restinga Sáoca Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 12:48:40</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+120	Decrescente	24 horas





41		<p>29,733115 S 53,51109 W 128° SE Restinga Seca Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 15:00:56</p>	<p>Marco quilométrico danificado</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	213+000	Decrescente	72 horas
42		<p>29,732975 S 53,51157 W 74° E Restinga Seca Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 15:00:14</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	213+030	Decrescente	24 horas
43		<p>29,732295 S 53,51786 W 258° W Restinga Seca Vistoria da RSC 287 7 de nov. de 2024 13:51:41</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	213+650	Decrescente	24 horas





44		<p>29.732218, 53.541780 W 70° E Santa Maria Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 13:55:55</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	215+980	Decrescente	24 horas
45		<p>29.732215, 53.541830 W 63° NE Santa Maria Vistoria de RSC 287 7 de nov. de 2024 13:56:06</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	215+985	Decrescente	24 horas
46		<p>29.709785, 53.551711 W 72° E Santa Maria Vistoria de RSC 287 17 de nov. de 2024 13:53:35</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	228+050	Decrescente	24 horas





47		<p>29.709775 53.86350W 94.4 E Santa Maria Vitória do RSC 287 7 de nov. de 2024 14:37:46</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	228+050	Decrescente	72 horas
48		<p>29.708573 53.87036W 94.7 E Santa Maria Vitória do RSC 287 7 de nov. de 2024 14:32:29</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	228+740	Decrescente	24 horas
49		<p>29.707295 53.87696W 122.2 SE Santa Maria Vitória do RSC 287 7 de nov. de 2024 14:13:22</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	229+430	Crescente	24 horas





2404000009415

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-153-2024_Vistoria-rev.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ricardo Girardi

SERG / DFCR / 3208770

08/11/2024 13:34:14

Jane Teresinha Compassi Dutra

SERG / DFCR / 4327870

08/11/2024 13:36:41

Maria Cristina Ferreira Passos

SERG / DFCR / 192123101

08/11/2024 14:17:02

