



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias


## RELATÓRIO DE VISTORIA

### I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

<b>Identificação:</b> DFCR-RSM-RV-007-2025	<b>Data da Vistoria:</b> 12/02/2025
	<b>Data do Relatório de Vistoria:</b> 13/02/2025
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
<b>Objeto do Contrato:</b> concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria – RSM.	
<b>Assunto:</b> vistoria técnica em campo.	
<b>Referência:</b> PROA n° 25/0400-0000176-2.	

### II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, na data de 12 de fevereiro de 2025. A vistoria foi efetuada pelos servidores Gracieli Borré e Ricardo von Mühlen.
- b) Conforme estabelecido no Art. 5° da Lei Estadual n° 14.875/2016 (alterado pelas Leis n° 15.934/2023 e n° 16.136/2024), caberá à Secretaria da Reconstrução Gaúcha (SERG) realizar a fiscalização dos contratos de concessões rodoviárias e aprovar os respectivos projetos de engenharia, sem prejuízo da fiscalização das obras pela Secretaria de Logística e Transportes (SELT);
- c) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- d) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- e) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- f) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.





### III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento e da Faixa de Domínio;
- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

### IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) A condição climática durante toda a vistoria foi parcialmente nublada, apresentando temperaturas elevadas;
- c) No deslocamento durante a atividade de fiscalização, foram observadas as seguintes equipes de conservação no trecho concedido: uma de roçada, uma de drenagem e uma de pavimento;
- d) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária, com exceção de panelas, que é de 24 horas;
- e) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da concessionária;
- f) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- g) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório.

Este é o relatório,

**Eng.<sup>a</sup> Civil MSc. Gracieli Borré**

Divisão de Fiscalização de Investimentos e Segurança Viária

**Eng.<sup>o</sup> Civil Ricardo von Mühlen**

Diretor Adjunto do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

**Eng.<sup>a</sup> Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos**

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias





**ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO**

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão  Item 3.1.1 do PER	029+700	Crescente	72 horas
02			Trincas Interligadas de Classe 3  Item 3.1.1 do PER	029+700	Crescente	72 horas





03		<p>12 de fev. de 2025 09:43:53 29,689660S 51,731417W Tabaí Vistoria RSC-287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	029+700	Crescente	24 horas
04		<p>12 de fev. de 2025 09:45:09 29,689626S 51,731781W Tabaí Vistoria RSC-287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	029+700	Crescente	72 horas
05		<p>12 de fev. de 2025 09:45:09 29,689626S 51,731781W Tabaí Vistoria RSC-287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	029+700	Crescente	72 horas





06		<p>12 de fev. de 2025 09:49:10 29,6361609 S 51,748854W Tabaí Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	031+620	Crescente	72 horas
07		<p>12 de fev. de 2025 09:52:41 29,707731 S 51,762728 W Tabaí Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	033+580	Crescente	72 horas
08		<p>12 de fev. de 2025 09:55:36 29,7106293 S 51,787081 W Tabaí Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	035+250	Crescente	24 horas





09		<p>12 de fev. de 2025 09:59:50 29,6654025 51,6115124W Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	039+200	Crescente	72 horas
10		<p>12 de fev. de 2025 10:06:18 29,7054525 51,671489W Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+770	Crescente	72 horas
11		<p>12 de fev. de 2025 10:06:18 29,7054525 51,671489W Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+770	Crescente	72 horas





12		<p>12 de fev. de 2025 10:07:31 -29,705556S 51,872052W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+820	Crescente	72 horas
13		<p>12 de fev. de 2025 10:07:31 -29,705556S 51,872052W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+820	Crescente	72 horas
14		<p>12 de fev. de 2025 10:13:08 -29,702378S 51,921971W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+720	Decrescente	72 horas





15		<p>12 de fev. de 2025 10:13:08 29,7023785 51,921971W Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+720	Decrescente	72 horas
16		<p>12 de fev. de 2025 10:15:54 29,7021375 51,923151W Taquan Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (9 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+800	Crescente	72 horas
17		<p>12 de fev. de 2025 10:17:26 29,7022015 51,922801W Taquan Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (10 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+800	Decrescente	72 horas







18		<p>12 de fev. de 2025 10:20:45 29,7019835 51,924226W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+900	Crescente	72 horas
19		<p>12 de fev. de 2025 10:21:11 29,7019865 51,924192W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (9.5 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	049+900	Decrescente	72 horas
20		<p>12 de fev. de 2025 10:23:45 29,6742483 51,934207W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+900	Decrescente	72 horas





21		 <p>12 de fev de 2025 10:23:45 29,6997835 51,934207W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+900	Decrescente	72 horas
22		 <p>12 de fev de 2025 10:26:17 29,6998595 51,934005W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (10 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+880	Decrescente	72 horas
23		 <p>12 de fev de 2025 10:26:44 29,697835 51,934010W Taquari Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (10 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+880	Crescente	72 horas





24		<p>12 de fev. de 2025 10:28:51 29.6997115 -51.9341698 Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+900	Crescente	72 horas
25		<p>12 de fev. de 2025 10:38:58 29.6685985 -52.0407720 Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	062+560	Crescente	24 horas
26		<p>12 de fev. de 2025 10:40:56 Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	062+740	Decrescente	72 horas





27		<p>12 de fev. de 2025 10:49:02 29,6495625552118804W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (9.5 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	069+950	Crescente	72 horas
28		<p>12 de fev. de 2025 11:11:29 29,6594665552241540W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	082+810	Crescente	24 horas
29		<p>12 de fev. de 2025 11:12:11 29,6595995552241608W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	082+820	Decrescente	24 horas





30		<p>12 de fev. de 2025 11:13:26 29.6595165, 52.241621W Vista do Arco Vistoria RSC 287</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	082+820	Crescente	24 horas
31		<p>12 de fev. de 2025 11:16:05 33.686945, 52.258942W Vista do Arco Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	084+300	Crescente	72 horas
32		<p>12 de fev. de 2025 11:16:05 33.686945, 52.258942W Vista do Arco Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	084+300	Crescente	24 horas





33		<p>12 de fev. de 2025 11:06:53 29.6637625 S 52.253920 W Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+290	Decrescente	72 horas
34		<p>12 de fev. de 2025 11:16:53 29.6637625 S 52.253920 W Vistoria RSC 287</p>	<p>Área Exsudada superior a 1 m<sup>2</sup></p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	084+290	Decrescente	72 horas
35		<p>12 de fev. de 2025 11:23:37 29.678257 S 52.318094 W Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	090+520	Crescente	24 horas






36		<p>12 de fev. de 2025 11:28:14 29,6817795 -52,330857W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	091+820	Crescente	24 horas
37		<p>12 de fev. de 2025 11:55:04 29,7031403 -52,636021W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	119+100	Crescente	24 horas
38		<p>12 de fev. de 2025 11:57:11 29,7025365 -52,606387W Venâncio Aires Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento Item 3.1.1 do PER</p>	120+110	Crescente	24 horas







39		<p>12 de fev. de 2025 11:58:13 29,7025109 52,606571W Rio Grande do Sul Vistoria RSC 287</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30cm (altura média = 50cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	120+120	Crescente	72 horas
40		<p>12 de fev. de 2025 12:01:15 29,700954S 52,611484W Rio Grande do Sul Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	120+640	Crescente	24 horas
41		<p>12 de fev. de 2025 12:03:16 29,700217S 52,618279W Rio Grande do Sul Vistoria RSC 287</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30cm (altura média = 60cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	120+820	Crescente	72 horas





42		 <p>12 de fev. de 2025 12:06:03 29,6911448 52,647729W Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+350	Crescente	72 horas
43		 <p>12 de fev. de 2025 12:29:29 29,6811619 52,761975W Candelária Vistoria RSC 287</p>	<p>Panels no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	139+660	Crescente	24 horas
44		 <p>12 de fev. de 2025 12:40:41 29,7101698 52,908970W Vistoria RSC 287</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	152+500	Crescente	72 horas





45		<p>12 de fev. de 2025 12:41:09 -71.82815 -52.968185W Vistoria HSC 287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	152+500	Crescente	24 horas
46		<p>12 de fev. de 2025 12:41:09 -71.82815 -52.968185W Vistoria HSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	152+500	Crescente	72 horas
47		<p>12 de fev. de 2025 12:42:42 -71.87425 -52.910080W Candelária Vistoria HSC 287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	152+620	Crescente	24 horas





48			<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (10 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	152+600	Crescente	72 horas
49			<p>Presença de Desnível entre faixas contíguas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+500	Crescente/ Decrescente	72 horas
50			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+550	Crescente	72 horas





51			<p>Área Exsudada superior a 1 m<sup>2</sup></p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+550	Crescente	72 horas
52			<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	169+040	Crescente	72 horas
53			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+520	Decrescente	72 horas





54		<p>12 de fev. de 2025 15:56:50 29.7106855 -53.266038W -49.8830 Vistoria RSC 287</p>	<p>Área Exsudada superior a 1 m<sup>2</sup></p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+520	Decrescente	72 horas
55		<p>12 de fev. de 2025 15:54:00 -29.7072486 -53.260686W -49.8830 Vistoria RSC 287</p> <p>12 de fev. de 2025 15:53:47 -29.7072486 -53.260686W -49.8830 Vistoria RSC 287</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30cm (altura média = 70cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	190+980	Decrescente	72 horas
56		<p>12 de fev. de 2025 14:14:26 -29.7228955 -53.482463W -49.8830 Reestringida Sina Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	202+250	Crescente	24 horas





57		<p>12 de fev. de 2025 14:16:26 29.723976S -53.402531W Restinga Sêca Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	202+250	Crescente	72 horas
58		<p>12 de fev. de 2025 14:16:41 29.723976S -53.402531W Restinga Sêca Vistoria RSC 287</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	202+270	Crescente	24 horas
59		<p>12 de fev. de 2025 14:16:41 29.723976S -53.402531W Restinga Sêca Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	202+270	Crescente	72 horas





60		<p>14 de fev. de 2025 11:17:29 29.7238725 S, -51.21244 W Resfregia Saca Vitoria RSC 287</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	202+230	Crescente	24 horas
61		<p>14 de fev. de 2025 11:17:29 29.7238725 S, -51.21244 W Resfregia Saca Vitoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	202+230	Crescente	72 horas
62		<p>17 de fev. de 2025 14:30:48 29.7306445 S, -51.2244 W Resfregia Saca Vitoria RSC 287</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	205+170	Crescente	24 horas





63		<p>12 de fev. de 2025 14:00:25 28.7306463S 53.491244W Rastreamento Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	205+170	Crescente	72 horas
64		<p>12 de fev. de 2025 14:30:35 28.732792S 53.531713W Rastreamento Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	215+000	Crescente	72 horas
65		<p>12 de fev. de 2025 14:31:01 28.732785S 53.531848W Rastreamento Vistoria RSC 287</p>	<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	215+010	Crescente	72 horas





66			<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	215+580	Crescente	72 horas
67			<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (12 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	215+600	Crescente	72 horas
68			<p>Desnível entre faixa de tráfego e o acostamento (12 cm)</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	218+930	Crescente	72 horas





69		<p>12 de fev. de 2025 15:00:50 29.708085S 53.675370W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Presença de Desnível entre faixas contíguas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>Toda extensão da 3 faixa 229+000 até 229+900</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
70		<p>12 de fev. de 2025 15:04:45 29.708906S 53.678679W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Presença de Desnível entre faixas contíguas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>229+600</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
71		<p>12 de fev. de 2025 15:06:31 29.704138S 53.683870W Santa Maria Vistoria RSC 287</p>	<p>Panelas no acostamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>230+160</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>





72			Painelas no acostamento Item 3.1.1 do PER	230+240	Crescente	24 horas
----	--	--	--	---------	-----------	----------





25040000001762

**Nome do documento:** DFCR-RSM-RV-007-2025\_Vistoria.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Gracieli Borre	SERG / DFCR / 460830501	13/02/2025 16:39:57
Ricardo Von Muhlen	SERG / DFCR / 4327209	13/02/2025 16:50:25
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	13/02/2025 16:58:02

