



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

## I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: <b>UFCR-RSM-RV-126-2022</b>	Data da Vistoria: <b>07/12/2022</b>
	Data do Relatório SPGG/UFCR: <b>08/12/2022</b>
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
<b>Objeto do Contrato:</b> Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria - RSM	
<b>Assunto:</b> Vistoria Técnica Rotineira de Campo	

## II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO


- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SPGG/UFCR na data de 07 de dezembro de 2022. A vistoria foi efetuada pela Engenheira Civil Alessandra Ribeiro da Silva e pela Arquiteta e Urbanista Márcia Roseli Gaber;
- Os serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O item 13.3. do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 estabelece que a fiscalização dos níveis de serviço, dos Parâmetros de Desempenho e do cumprimento das obrigações regulatórias será feita pela AGERGS, que poderá contratar serviços de apoio à fiscalização e à gestão do referido contrato, bem como firmar convênios e termos de cooperação técnica com esta finalidade.

## III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria técnica (07 de dezembro de 2022) foram percorridos os 204,51 km da RSC 287 concedido à Rota de Santa Maria. No trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, Elementos de Proteção e Segurança, Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs) e Faixa de Domínio;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais eventos constatados e as informações para localização estão apresentadas em anexo.

## IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER, ao que tange os subitens: 3.1.1 – Pavimento, 3.1.2 - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança e 3.1.6 – Canteiro Central e Faixa de Domínio;
- Evidenciou-se não conformidades aos parâmetros de desempenho definidos nas Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER);



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

- c) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de inconformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painéis, que é de 24 horas;
- d) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- e) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs)) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária. Destaca-se ainda que, além das não conformidades com relação a vegetação, as mesmas ocorrências de vegetação distante a menor que 4,0m ocorreu também ao longo dos kms 39, 40, 42, 46, 49, 83, 84, 119, 144, 146, 149, 150, 161, 172, 176, 178, 179 e 194;
- g) As não conformidades detectadas em vistorias sistemáticas pela SPGG/UFCR serão objeto de relatórios a serem encaminhados ao Poder Concedente e a AGERGS;
- h) Os registros fotográficos das não conformidades seguem em anexo a este relatório. O mesmo também será encaminhado por email, juntamente com o arquivo *kmz*.

Este é o documento,

---

**Eng. Civil Alessandra Ribeiro da Silva**  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)  
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

---

**Arq<sup>a</sup>. e Urbanista Márcia Roseli Gaber**  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)  
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)

---

**Eng<sup>a</sup>. Civil Maria Cristina Ferreira Passos**  
Coordenadora da Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias (UFCR)  
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG)



---

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

**ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO (Não-Conformidades)**

ID	Localização	Registro do Defeito	Tipo do Defeito	km (aproximado)	Sentido
1			Vegetação com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER	29+000 ao 30+000	Oeste
2			Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER	29+000 ao 30+000	Oeste
3			Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER	29+000 ao 30+000	Oeste




Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

4		 <p>7 de dez. de 2022 08:45:46 Vitoria RSC-287</p>	<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER</p>	<p>30+000 ao 31+000</p>	<p>Oeste</p>
5		 <p>7 de dez. de 2022 08:58:09 29,896029S 51,812251W Tabaí Vitoria RSC-287</p>	<p>Presença de vegetação morta em uma largura inferior de 5m  Item 3.1.6 do PER</p>	<p>38+960</p>	<p>Leste</p>
6		 <p>7 de dez. de 2022 09:06:17 29,705364S 51,871098W Vitoria RSC-287</p>	<p>Trinca/Depressão/ Abaulamento  Item 3.1.1 do PER</p>	<p>44+720</p>	<p>Oeste</p>
7		 <p>7 de dez. de 2022 09:09:32 29,705835S 51,880192W Vitoria RSC-287</p>	<p>Trinca/Depressão/ Abaulamento  Item 3.1.1 do PER</p>	<p>45+610</p>	<p>Oeste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







8		<p>7 de dez. de 2022 09:28:31 29,664785S 52,054119W 314° NW Vitoria RSC-287</p>	<p>Trincas/Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	64+100	Oeste
9		<p>7 de dez. de 2022 09:32:15 29,660999S 52,069081W Venâncio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Trincas/Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	65+460	Leste
10		<p>7 de dez. de 2022 09:33:21 29,660899S 52,069497W Venâncio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Trincas/Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	65+480	Leste
11		<p>7 de dez. de 2022 09:35:02 29,658814S 52,077220W Venâncio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Trincas/Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	66+280	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL


12		 <p>7 de dez. de 2022 09:39:16 29,654395S 52,092704W Venâncio Aires Vistoria RSC-287</p>	<p>Trincas /Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	67+860	Oeste
13		 <p>7 de dez. de 2022 09:42:04 29,651977S 52,102398W Vistoria RSC-287</p>	<p>Defensa Metálica solta e Placa Indicativa danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	68+780	Oeste
		 <p>7 de dez. de 2022 09:42:20 29,651963S 52,102416W Vistoria RSC-287</p>	<p>Sinalização insuficiente em local de serviço emergencial</p> <p>Item 3.1.2. do PER</p>	68+760	Oeste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

<p>14</p> 	 <p>7 de dez. de 2022 09:48:15 29,642737S 52,136804W Vitoria RSC-287</p>	<p>Abaulamentos Item 3.1.1 do PER</p>	<p>72+320</p>	<p>Leste</p>
<p>15</p> 	 <p>7 de dez. de 2022 09:46 29,642693S 52,136804W Venancio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Depressão/ Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	<p>072+390</p>	<p>Leste</p>
<p>16</p> 	 <p>7 de dez. de 2022 09:53:42 29,639775S 52,154693W Venancio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Trinca/Depressão/ Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	<p>074+060</p>	<p>Oeste</p>
<p>17</p> 	 <p>7 de dez. de 2022 09:54:15 29,639719S 52,154701W Venancio Aires Vitoria RSC-287</p>	<p>Drenagem obstruída (canteiro central) Item 3.1.4 do PER</p>	<p>086+440</p>	<p>Oeste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

18		 <p>7 de dez. de 2022 10:31:42 29,696983S 52,446466W 10° N Santa Cruz do Sul AV 310/08 RSC-287</p>	<p>Presença de estrutura física na faixa de domínio a menos de 5,0 metros Item 3.1.6 do PER</p>	104+240	Oeste
19		 <p>7 de dez. de 2022 10:46:17 29,702788S 52,601316W Vera Cruz Vitoria RSC-287</p>	<p>Placa Advertência danificada Item 3.1.2 do PER</p>	119+620	Oeste
20		 <p>7 de dez. de 2022 10:49:04 29,702826S 52,600941W Vera Cruz Vitoria RSC-287</p>	<p>Placa Regulamentação danificada Item 3.1.2 do PER</p>	119+600	Oeste












Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

21		 <p>7 de dez. de 2022 10:49:34 29,702751S 52,602153W Vera Cruz Vistoria RSC-287</p>	<p>Placa Indicativa danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	119+700	Oeste
22		 <p>7 de dez. de 2022 11:36:56 29,750297S 53,053323W Vistoria RSC-287</p>	<p>Trinca/Depressão/ Abaulamentos</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+260	Oeste
23		 <p>7 de dez. de 2022 12:58:24 29,722720S 53,357491W Restinga Seca Vistoria RSC-287</p>	<p>Depressão/ Abaulamentos</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	198+880	Oeste
24		 <p>7 de dez. de 2022 12:59:37 Vistoria RSC-287</p>	<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	202+000 ao 203+000	Oeste/ Leste




Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

25			<p>Vegetação com comprimento superior a 30 cm Item 3.1.6 do PER</p>	229+580	Leste
26			<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m)/interferência sinalização Item 3.1.6 do PER</p>	228+000 ao 227+000	Leste
27			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	220+220	Leste
28			<p>Defensa metálica danificada Item 3.1.2 do PER</p>	213+280	Leste









10/16

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

29		 <p>7 de dez. de 2022 14:20:53 29.7324558 -53.513221W Santa Maria, Vitória RSC-287</p>	<p>Defensa metálica danificada Item 3.1.2 do PER</p>	213+220	Oeste
30		 <p>7 de dez. de 2022 14:21:44 29.7325462 -53.513849W Resinga SCS Vitória RSC-287</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	213+220	Oeste
31		 <p>7 de dez. de 2022 14:30:10 29.731586S -53.447867W Vitória RSC-287</p>	<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER</p>	206+000 ao 207+000	Leste



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL



32			<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m)/interferência sinalização Item 3.1.6 do PER</p>	<p>206+000 ao 207+000</p>	<p>Oeste/ Leste</p>
33			<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER</p>	<p>201+000 ao 202+000</p>	<p>Oeste/ Leste</p>
34			<p>Vegetação distante a menor que o mínimo admissível (4,0m) Item 3.1.6 do PER</p>	<p>201+000 ao 202+000</p>	<p>Oeste/ Leste</p>
35			<p>Trincas interligadas de Classe 3/ Depressão/ Abaulamento  Item 3.1.1 do PER</p>	<p>181+600</p>	<p>Leste</p>



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

36		 <p>7 de dez. de 2022 14:59:06 29,729055S 53,199079W Paraiso do Sul Vitoria RSC-287</p>	Depressão/ Abaulamento  Item 3.1.1 do PER	181+700	Leste
----	---	--	--	---------	-------



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão  
Unidade de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



**Nome do documento:** UFCR-RSM-RV-126-2022\_Rotineira.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Alessandra Ribeiro da Silva

SPGG / GABINETE / 4326911

08/12/2022 14:58:32

Márcia Roseli Gaber

SPGG / UPPP / 4783646

08/12/2022 14:59:55

Maria Cristina Ferreira Passos

SPGG / GABINETE / 192123101

08/12/2022 16:18:14

