



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

## I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: <b>DFCR-RSM-RV-014-2023</b>	Data da Vistoria: <b>15/02/2023</b>
	Data do Relatório SEPAR/DFCR: <b>16/02/2023</b>
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
<b>Objeto do Contrato:</b> Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria - RSM	
<b>Assunto:</b> Vistoria Técnica Rotineira em Campo	

## II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO


- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SEPAR/DFCR na data de 15 de fevereiro de 2023. A vistoria foi efetuada pelo Engenheiro Civil Ricardo Girardi;
- Os serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O item 13.3. do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 estabelece que a fiscalização dos níveis de serviço, dos Parâmetros de Desempenho e do cumprimento das obrigações regulatórias será feita pela AGERGS, que poderá contratar serviços de apoio à fiscalização e à gestão do referido contrato, bem como firmar convênios e termos de cooperação técnica com esta finalidade.

## III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria técnica (15 de fevereiro de 2023) foram percorridos os 204,51 km da RSC 287 concedido à Rota de Santa Maria. No trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, Obras de Arte Especiais, Sistema de Drenagem, Terraplenos e Estruturas de Contenção e Faixa de Domínio e Canteiro Central;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais eventos constatados e as informações para localização estão apresentadas em anexo.

## IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER, ao que tange os subitens: 3.1.1 – Pavimento, 3.1.2 - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, 3.1.3 - Obras de Arte Especiais (OAE`s), 3.1.4 – Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OAC`s) e 3.1.6 - Faixa de Domínio e Canteiro Central;
- Evidenciaram-se não conformidades aos parâmetros de desempenho definidos nas Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER);



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

- c) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painéis, que é de 24 horas;
- d) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- e) No subitem 3.1.3 (Obras de Arte Especiais) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Corrente) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- g) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- h) As não conformidades detectadas em vistorias sistemáticas pela SEPAR/DFCR serão objeto de relatórios a serem encaminhados ao Poder Concedente e a AGERGS;
- i) Os registros fotográficos das não conformidades seguem em anexo a este relatório. O mesmo também será encaminhado por e-mail com o arquivo *kmz*.

Este é o relatório,

**Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi**  
Chefe da Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção  
Secretaria de Parcerias e Concessões

**Engª. Civil Me. Maria Cristina Ferreira Passos**  
Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Secretaria de Parcerias e Concessões



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

**ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO (Não-Conformidades)**







ID	Localização	Registro do Defeito	Tipo do Defeito	km (aproximado)	Sentido
01		 29,690005 51,71392W 264° W Tabaí Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 08:37:47	Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER	028+050 (Viaduto de passagem inferior na BR 386)	Oeste
02		 29,690235 51,72553W 340° W Tabaí Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 08:42:24	Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER	029+110 (Ponte S/ Arroio Santa Cruz)	Oeste/ Leste
03		 29,690189 51,72564W 312° W Tabaí Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 08:47:29	Obstrução do sistema de drenagem do tabuleiro Item 3.1.3 do PER	029+110 (Ponte S/ Arroio Santa Cruz)	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







04		 <p>29.689645 51.73188W 229 W Tabaí Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 08:45:53</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	029+700	Oeste
05		 <p>29.689615 51.73198W 193 SE Tabaí Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 08:46:58</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	029+710	Oeste
06		 <p>29.689375 51.73481W 100 E Tabaí Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 08:48:29</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	029+980	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







07			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	029+980	Leste
08			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	034+240	Leste
09			<p>Placa danificada Item 3.1.2 do PER</p>	037+750	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







10			Vegetação morta na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER	037+860	Oeste
11			Entulho na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER	040+160	Leste
12			Obstrução do sistema de drenagem Item 3.1.4 do PER	040+200	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

13		 <p>29,69797S 51,82731W 279° W Taquari Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 09:12:47</p>	<p>Obstrução do sistema de drenagem Item 3.1.4 do PER</p>	040+400	Oeste
14		 <p>29,70522S 51,89796W 111° E Taquari Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 09:25:53</p>	<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	047+230 (Ponte S/ Arroio Capivara)	Oeste/ Leste
15		 <p>29,66653S 52,04827W 244° W Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 18:17:23</p>	<p>Vegetação morta na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	063+320	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

16		<p>29.653295 52.09804W 142° SE Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 18:05:34</p>	<p>Vegetação morta na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	068+370	Leste
17		<p>29.653945 52.09883W 133° SE Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 18:06:25</p>	<p>Vegetação morta na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	068+440	Leste
18		<p>29.64847S 52.11688W 310° NW Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 17:39:56</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3, Exsudação e Depressão/Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	069+000 ao 070+500	Oeste/ Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

19		 <p>29.65091S 52.10805W 294° NW Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 17:59:05</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	<p>069+000 ao 070+500</p>	<p>Oeste/ Leste</p>
20		 <p>29.67429S 52.30298W 252° W Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:10:42</p>	<p>Placa danificada Item 3.1.2 do PER</p>	<p>089+000</p>	<p>Oeste</p>
21		 <p>29.69303S 52.37872W 177° SE Santa Cruz do Sul Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 16:45:16</p>	<p>Entulho na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	<p>097+040</p>	<p>Leste</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







22			<p>Entulho na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	097+090	Leste
23			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	101+490	Leste
24			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	101+680	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL






25		 <p>29.684895 52.42512W 145° 35' Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:32:39</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	101+740	Leste
26		 <p>29.684745 52.42545W 145° 35' Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:34:23</p>	<p>Obstrução do sistema de drenagem</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	101+790	Leste
27		 <p>29.684558 52.42552W 145° 35' Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:35:28</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	101+840	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL





28			<p>Obstrução do sistema de drenagem</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	102+190	Leste
29			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	102+260	Leste
30			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	102+280	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







31		 <p>29.681835 52.43698W 1401 S Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:41:45</p>	<p>Obstrução do sistema de drenagem</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	102+280	Leste
32		 <p>29.681775 52.42912W 2119 N8 Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 10:43:39</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	102+310	Leste
33		 <p>29.690165 52.45210W 79 E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 16:32:02</p>	<p>Entulhos na faixa de domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	104+860	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@sppg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

34			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	111+460	Leste
35			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	111+540	Leste
36			<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento Item 3.1.1 do PER</p>	111+560	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@sppg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

37		<p>29,687285 52,699314W 119° S Vale do Sol Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:17:59</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	129+380	Leste
38		<p>29,687195 52,69820W 119° S Vale do Sol Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:16:15</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	129+380	Leste
39		<p>29,679525 52,71602W 119° S Vale do Sol Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 16:00:47</p>	<p>Entulho na faixa de domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	131+540 (Praça de Pedágio)	Leste









Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

40		 <p>29.724825 52.92436W 15° 43' 28" S 52° 55' 33" W Candelária Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 15:24:47</p>	<p>Placa danificada Item 3.1.2 do PER</p>	154+160	Leste
41		 <p>29.724665 52.92340W 15° 43' 28" S 52° 55' 33" W Candelária Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:46:07</p>	<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	154+190 (Ponte S/ Arroio Botucarai I)	Oeste/ Leste
42		 <p>29.724935 52.92675W 15° 43' 28" S 52° 55' 33" W Candelária Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 15:40:39</p>	<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	154+300 (Ponte S/ Arroio Botucarai II)	Oeste/ Leste









Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

43		 <p>29.750345 S; 53.05348 W -2923 m Novo Cabrais Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:57:15</p>	<p>Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+240	Leste
44		 <p>29.750325 S; 53.05348 W -2923 m Novo Cabrais Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:59:07</p>	<p>Trincas interligadas de Classe 3 e Depressão/ Abaulamento</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+280	Oeste/ Leste
45		 <p>29.750345 S; 53.05348 W -274 m Novo Cabrais Vistoria da RSC 287 15 de fev. de 2023 11:59:39</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	167+280	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@sppg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL


46		 <p>29.74164S 53.14982W 115° 35' Paraisópolis Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 15:08:11</p>	Ausência de Marcador de Perigo Item 3.1.2 do PER	176+670	Leste
47		 <p>29.74189S 53.14947W 41 NE Paraisópolis Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 15:08:47</p>	Ausência de Placa R-2 Item 3.1.2 do PER	176+670	Leste
48		 <p>29.72197S 53.22613W 104° E Arade Vitoria da RSC 237 15 de fev. de 2023 14:55:48</p>	Ausência de Placa R-2 Item 3.1.2 do PER	184+430	Leste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

49			<p>Placa danificada Item 3.1.2 do PER</p>	186+970	Leste
50			<p>Ausência de placa R-2 Item 3.1.2 do PER</p>	187+060	Leste
51			<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	202+600 (Ponte S/ Arroio Divisa)	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

52			<p>Entulho na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	225+220	Leste
53			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	227+280	Oeste
54			<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	228+880 (Viaduto S/ Ferrovia)	Oeste



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | ufcr@spgg.rs.gov.br



**Nome do documento:** DFCR-RSM-RV-014-2023\_Rotineira.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Ricardo Girardi	SEPAR / SEPAR / 3208770	16/02/2023 10:56:56
Maria Cristina Ferreira Passos	SEPAR / SEPAR / 192123101	16/02/2023 12:54:54

