



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

## RELATÓRIO DE VISTORIA

### I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO


Identificação: <b>DFCR-RSM-RV-034-2023</b>	Data da Vistoria: <b>13/04/2023</b>
	Data do Relatório SEPAR/DFCR: <b>14/04/2023</b>
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
<b>Objeto do Contrato:</b> Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria - RSM	
<b>Assunto:</b> Vistoria Técnica Rotineira em Campo	

### II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SEPAR/DFCR na data de 13 de abril de 2023. A vistoria foi efetuada pelo Engenheiro Civil Ricardo Girardi e pela Arquiteta e Urbanista Márcia Roseli Gaber;
- Os serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não atender aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, o PODER CONCEDENTE e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste CONTRATO e nos seus anexos”;
- O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “O PODER CONCEDENTE e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao SISTEMA RODOVIÁRIO, assim como aos BENS DA CONCESSÃO, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

### III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria técnica (13 de abril de 2023) foram percorridos os 204,51 km da RSC 287 concedido à Rota de Santa Maria. No trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento e Sinalização e de Elementos de Proteção e Segurança;



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

- b) Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo.

#### IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER, ao que tange os subitens: 3.1.1 – Pavimento e 3.1.2 - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painéis, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- d) A constatação de ausência de placas ocorreu a partir da análise do Projeto de Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança fornecido pela Concessionária em 09 de fevereiro de 2022;
- e) O prazo de atendimento, em caso de não-conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- f) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo, seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

**Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi**

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção  
Secretaria de Parcerias e Concessões

**Arq. e Urbanista Márcia Roseli Gaber**

Divisão de Fiscalização de Investimentos e Segurança Viária  
Secretaria de Parcerias e Concessões

**Engª. Civil Me. Maria Cristina Ferreira Passos**

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Secretaria de Parcerias e Concessões









Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

**ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO**

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatação	km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão  Item 3.1.1 do PER	029+980	Leste	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão  Item 3.1.1 do PER	116+500 ao 118+000	Leste	72 horas
03			Ausência de Placa Indicativa (Ponte S/Arroio Plumbs e Extensão 47m)  Item 3.1.2 do PER	119+870	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL






04		<p>13 de abr. de 2023 16:42:35 29,6911475 52,647137W Vale do Sol Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-2b Item 3.1.2 do PER</p>	124+250	Leste	72 horas
05		<p>13 de abr. de 2023 16:30:08 29,6710835 52,744453W Candelária Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-2b Item 3.1.2 do PER</p>	134+220	Leste	72 horas
06		<p>13 de abr. de 2023 16:25:45 29,6746235 52,770517W Candelária Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa Indicativa (Ponte S/Rio Pardo Extensão 110m) Item 3.1.2 do PER</p>	137+195	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL







07		 <p>13 de abr. de 2023 16:25:41 -29,6746275 51,770510W Candelária Vistoria RSC-287</p>	<p>Placa R-7 danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	137+240	Leste	72 horas
08		 <p>13 de abr. de 2023 16:14:27 -29,6831025 52,844083W Candelária Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-2a</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	144+820	Oeste	72 horas
09		 <p>13 de abr. de 2023 16:03:42 -29,7196585 52,911435W Candelária Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-2b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	152+760	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

10		 <p>13 de abr. de 2023 16:01:13 29,7223135 52,917292W Candelária Vistoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	153+420	Oeste	72 horas
11		 <p>13 de abr. de 2023 16:00:08 29,7227515 52,917324W Candelária Vistoria RSC-287</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	153+420	Leste	72 horas
12		 <p>13 de abr. de 2023 15:56:44 29,7287965 52,939538W Candelária Vistoria RSC-287</p>	Ausência de Placa A-2a Item 3.1.2 do PER	155+680	Oeste	72horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

13		<p>29,737168 52,95574W 358° N Novo Cabrais Vitoria da RSC 287 13 de abr. de 2023 15:53:14</p>	<p>Ausência de Placa R-24b e marcador de perigo</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	157+490	Leste	72 horas
14		<p>13 de abr. de 2023 15:53:11 29,7372915 52,956034W Novo Cabrais Vitoria RSC-287</p>	<p>Ausência de placa indicativa (Novo Cabrais - Acesso Principal)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	157+490	Leste	72 horas
15		<p>13 de abr. de 2023 15:51:01 29,7391735 52,959540W Novo Cabrais Vitoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa R-19 (50km/h)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	157+880	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

16		<p>13 de abr. de 2023 15:46:39 29,747661S 52,983752W Novo Cabrais Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-33b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	160+520	Oeste	72 horas
17		<p>13 de abr. de 2023 15:45:11 29,747516S 52,985579W Novo Cabrais Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-33b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	160+700	Leste	72 horas
18		<p>13 de abr. de 2023 15:44:16 29,747440S 52,987082W Novo Cabrais Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa A-33b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	160+880	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

19		<p>13 de abr. de 2023 15:01:41 29,722351S 53,350381W Vistoria RSC-287</p>	<p>Ausência de Placa R-24b e marcador de perigo</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	197+210	Leste	72 horas
20		<p>29,73245S 53,54010W 236 SW Vistoria de RSC-287 13 de abr. de 2023 14:39:09</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	215+800	Leste	24 horas
21		<p>29,70856S 53,67038W 10° N Vistoria de RSC-287 13 de abr. de 2023 14:18:53</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	228+740	Leste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL

22		<p>29,708468 53,67115W 4 N Visoria da RSC 287 13 de abr. de 2023 14:16:03</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	228+800	Oeste	24 horas
23		<p>29,708465 53,67104W 4 N Visoria da RSC 287 13 de abr. de 2023 14:16:38</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	228+800	Oeste	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias  
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 20º andar  
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900  
Fone: (51) 3288 1155 | docr@separ.rs.gov.br



**Nome do documento:** DFCR-RSM-RV-034-2023Rotineira.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Ricardo Girardi	SEPAR / DFCR / 3208770	17/04/2023 14:58:58
Márcia Roseli Gaber	SEPAR / DFCR / 4783646	17/04/2023 15:01:17
Maria Cristina Ferreira Passos	SEPAR / DFCR / 192123101	17/04/2023 15:11:30

