



Subsecretaria de Projetos para Reconstrução  
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

## RELATÓRIO DE VISTORIA

### I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

<b>Identificação:</b> DFCR-RSM-RV-170-2024	<b>Datas da Vistoria:</b> 04 e 05/12/2024
	<b>Data do Relatório de Vistoria:</b> 09/12/2024
<b>Identificação do Contrato:</b> CONTRATO SELT N° 20/2021 – EDITAL CRI n° 0001/2020.	
<b>Objeto do Contrato:</b> concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabaí – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54).	
<b>Concessionária:</b> Rota de Santa Maria – RSM.	
<b>Assunto:</b> vistoria técnica em campo.	
<b>Referência:</b> PROA n° 24/0400-0001071-5.	

### II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada em campo pela SERG/SPR/DFCR, nas datas de 04 e 05 de dezembro de 2024. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- b) As obras e serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021, relativo ao Edital CRI n° 0001/2020;
- c) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do Item 3.1 do PER – Obrigações de Recuperação e Manutenção, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- d) O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 assinala que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- e) O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT n° 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

### III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Na data da vistoria, foram percorridos 204,51 km da RSC-287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabaí/RS e Santa Maria/RS. No trajeto, foram realizadas paradas para





inspeção das condições do Pavimento, da Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, de Elementos de Drenagem, da Faixa de Domínio e das Edificações;

- b) Para registro dos fatos, bem como para mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

#### IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e as disposições contratuais e do PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- d) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- e) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que, em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas após a notificação da Concessionária;
- g) O prazo de atendimento, em caso de não conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- h) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,


**Eng.º Civil Dr. Ricardo Girardi**  
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

**Adv.ª Jane Teresinha Compassi Dutra**  
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção

**Eng.ª Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos**  
Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias

2/91

Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar  
CEP 90119-900 - Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3288-1155 | dfcr@serg.rs.gov.br





**ANEXO I - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO**

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	040+140	Decrescente	72 horas
02			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	040+170	Decrescente	72 horas
03			Pintura da recepção interna danificada (PRE Taquari) Item 3.1.7 do PER	044+620	Crescente	72 horas





04			<p>Telhado danificado (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas
05			<p>Registro de água danificado (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas
06			<p>Fechadura de porta interna danificada (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas







07		<p>29,705065 S1, 87010W 176° S Taquari Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:22:12</p>	<p>Fechadura de porta interna danificada (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas
08		<p>29,705065 S1, 87009W 151° S Taquari Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:21:23</p>	<p>Fechadura de porta interna danificada (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas
09		<p>29,705065 S1, 87008W 154° S Taquari Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:20:54</p>	<p>Fechadura de porta interna danificada (PRE Taquari)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	044+620	Crescente	72 horas





10		<p>29.705295 S 51.87026 W 263° W Taquiara Visoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:26:13</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+650	Decrescente	72 horas
11		<p>29.705245 S 51.87024 W 226° SW Taquiara Visoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:15:40</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+680	Crescente	72 horas
12		<p>29.705355 S 51.87026 W 282° SW Taquiara Visoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:14:08</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	044+680	Decrescente	24 horas





13			<p>Obstrução do Elemento de Drenagem</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	047+820	Crescente	72 horas
14			<p>Forro danificado (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+820	Crescente	72 horas
15			<p>Forro danificado (sanitário feminino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	047+820	Crescente	72 horas







16		<p>29.701725 S, -92.637 W 199 m Rioquari Visão da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:08:24</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	050+120	Decrescente	72 horas
17		<p>29.700618 S, 93.109 W 128 m Rioquari Visão da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:05:47</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	050+580	Decrescente	72 horas
18		<p>29.700095 S, 93.282 W 126 m Rioquari Visão da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:04:46</p>	<p>Sinalização Horizontal ilegível</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	050+580 ao 050+800	Crescente/ Decrescente	72 horas







19		<p>29.699345 S, 035777 W -109.7 E Rio Grande Vitoria do RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:02:05</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+060	Decrescente	72 horas
20		<p>29.686218 S, 036310 W -109.7 W Venâncio Aires Vitoria do RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 19:58:35</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	054+260	Crescente	72 horas
21		<p>29.688106 S, 037720 W -109.7 SE Venâncio Aires Vitoria do RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 19:58:35</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	055+650	Decrescente	72 horas





22		<p>29.688055 S1 077277 W -2741 W Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:55:49</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	055+650	Crescente	24 horas
23		<p>29.688225 S1 077270 W -2741 W Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:55:49</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	055+690	Decrescente	24 horas
24		<p>29.651185 S2 068420 W -2821 W Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:43:31</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	065+370	Crescente	72 horas





25		<p>29.651115 S, 068.711 W -283 m Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:43:53</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	065+390	Crescente	72 horas
26		<p>29.658468 S, 07.07850 W -291 m Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:55:33</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	066+390	Crescente	24 horas
27		<p>29.658395 S, 07.07881 W -145 m SE Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:59:21</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	066+420	Crescente	24 horas







28			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	066+460	Decrescente	24 horas
29			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	067+200	Crescente	72 horas
30			<p>Sinalização Vertical danificada Item 3.1.2 do PER</p>	069+990	Decrescente	72 horas







31			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	070+700	Decrescente	72 horas
32			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	070+890	Crescente	72 horas
33			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	070+890	Crescente	72 horas





34		<p>29.64193852,14384W 2007 S Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:25:20</p>	<p>Película danificada Item 3.1.2 do PER</p>	073+000	Decrescente	72 horas
35		<p>29.64181552,1442W 198 E Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:24:18</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	073+045	Decrescente	24 horas
36		<p>29.64179552,1442W 98 E Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:24:01</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	073+050	Decrescente	24 horas





37		<p>29.540698 S, 150444 W Vitória da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:21:56</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	073+660	Decrescente	72 horas
38		<p>29.540575 S, 150644 W Vitória da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:21:51</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	073+690	Decrescente	72 horas
39		<p>29.540575 S, 150644 W Vitória da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:21:51</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	073+700	Decrescente	72 horas







40			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	074+250	Decrescente	24 horas
41			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	085+140	Crescente	72 horas
42			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	085+190	Decrescente	72 horas







43			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	085+200	Crescente	24 horas
44			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	085+210	Decrescente	72 horas
45			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	085+980	Crescente	24 horas





46		<p>29,666705 52,27311W 254 W Venâncio Aires Victoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:01:30</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	085+990	Crescente	24 horas
47		<p>29,666805 52,27318W 261 E Venâncio Aires Victoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:01:04</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	085+990	Decrescente	24 horas
48		<p>29,666835 52,27342W 97 E Venâncio Aires Victoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:01:32</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	086+020	Decrescente	24 horas





49		<p>29.666895 -52.27356W 67° NE Venâncio Aires Vistoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:00:30</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	086+030	Decrescente	24 horas
50		<p>29.666925 -52.27374W 83° E Venâncio Aires Vistoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 13:00:16</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	086+040	Decrescente	24 horas
51		<p>29.667575 -52.27653W 135° SE Venâncio Aires Vistoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:16:07</p>	<p>Ausência de demarcação de vaga de estacionamento para PCD Item 3.1.7 do PER</p>	086+330	Decrescente	72 horas







52		<p>29.667525 S2.27643W 208° SW Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:13:32</p>	<p>Forro danificado (local de descanso para o usuário)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	086+330	Decrescente	72 horas
53		<p>29.667648 S2.27638W 220° NW Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:13:04</p>	<p>Forro danificado (sanitário feminino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	086+330	Decrescente	72 horas
54		<p>29.667618 S2.27633W 2° N Venâncio Aires Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:12:51</p>	<p>Luminária danificada (sanitário masculino)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	086+330	Decrescente	72 horas







55		<p>29.653208 -52.38117 W -52.38117 W Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:02:16</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	094+440	Crescente	72 horas
56		<p>29.666196 -52.35771 W -52.35771 W Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 12:00:59</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	094+830	Decrescente	72 horas
57		<p>29.656606 -52.36520 W -52.36520 W Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:59:06</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	095+550	Decrescente	72 horas





58			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	095+830	Crescente	72 horas
59			<p>Placa suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	096+570	Crescente	72 horas
60			<p>Placa suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	096+610	Crescente	72 horas





61		<p>29.59141S -52.38155W R27 E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:56:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	097+390	Decrescente	72 horas
62		<p>29.59180S -52.38944W R27 E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 14:56:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+110	Crescente	72 horas
63		<p>29.59180S -52.38923W R27 E Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 16:02:14</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+140	Crescente	72 horas







64			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+220	Crescente	72 horas
65			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+520	Crescente	72 horas
66			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+620	Crescente	72 horas





67			<p>Placa suja Item 3.1.2 do PER</p>	098+670	Decrescente	72 horas
68			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	098+720	Decrescente	72 horas
69			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	098+740	Decrescente	72 horas





70		<p>29.691705 S 52.39568 W 100 E Santa Cruz do Sul Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:45:44</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+760	Decrescente	72 horas
71		<p>29.691668 S 52.39622 W 92 E Santa Cruz do Sul Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:44:56</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	098+820	Decrescente	72 horas
72		<p>29.690485 S 52.40037 W 117 SE Santa Cruz do Sul Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:43:18</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	099+250	Decrescente	72 horas







73		<p>29.689375 S2.49207 W 66° NE Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:27:33</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	106+910	Decrescente	24 horas
74		<p>29.689365 S2.47832 W 66° NE Santa Cruz do Sul Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:28:00</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	106+940	Crescente	24 horas
75		<p>29.692095 S2.49522 W 66° NE Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:28:00</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	109+100	Decrescente	24 horas





76		<p>29.694426 S 52.50274 W 67° NE Vista da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:13:00</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	109+840	Decrescente	72 horas
77		<p>29.694416 S 52.50292 W 67° SW Vista da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:13:22</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	109+850	Crescente	72 horas
78		<p>29.694466 S 52.50300 W 67° NE Vista da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:12:36</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	109+870	Decrescente	72 horas





79		<p>29.694528° S 2.50321° W 67° NE Vista da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:12:16</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	109+890	Decrescente	72 horas
80		<p>29.695518° S 2.50604° W 330° SW Vista da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:15:23</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+190	Crescente	72 horas
81		<p>29.695598° S 2.50618° W 238° SW Vista da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 11:15:37</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	110+200	Crescente	72 horas







82		<p>29.700205 52.21891 W -2388.5 W Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:09:46</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	111+100	Crescente	72 horas
83		<p>29.700286 52.58933 W -2388.5 W Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:10:04</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	111+110	Crescente	72 horas
84		<p>29.901508 52.54148 W -2391 W Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:06:04</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	113+820	Crescente	72 horas





85		<p>29.802938 52.50182 W -78.1731 W Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:02:17</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	115+750	Decrescente	72 horas
86		<p>29.702968 52.56185 W -78.1731 E Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:01:29</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	115+790	Decrescente	72 horas
87		<p>29.703076 52.66436 W -78.1731 W Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 11:00:02</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	116+040	Crescente	72 horas





88		<p>29.703866 -52.57742W 808° NW Vista Cruz Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:57:39</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	117+290	Crescente	72 horas
89		<p>29.703446 -52.59196W 143° E Vista Cruz Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:54:58</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 60 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	117+000 ao 119+800	Crescente/ Decrescente	72 horas
90		<p>29.703426 -52.59196W 143° E Vista Cruz Vitoria da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:54:16</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	118+720	Decrescente	72 horas







91			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	118+730	Decrescente	72 horas
92			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	118+790	Decrescente	72 horas
93			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	119+780	Decrescente	72 horas





94			<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	122+870	Decrescente	72 horas
95			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	123+350	Crescente	24 horas
96			<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	123+390	Crescente	24 horas






97		<p>29.551995 -57.63788W -102 E Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:41:32</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+390	Decrescente	24 horas
98		<p>29.651885 -57.63795W -102 E Vale do Sid Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:41:19</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	123+395	Decrescente	24 horas
99		<p>29.651885 -57.63800W -98 E Vale do Sid Vitoria da RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:41:06</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+400	Decrescente	24 horas







100		 <p>29.681598 -52.64000W 109.1 E Valério Sul Visão de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:36:34</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+590	Decrescente	24 horas
101		 <p>29.681495 -52.64081W 109.1 E Valério Sul Visão de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:35:06</p>	<p>Panels Item 3.1.1 do PER</p>	123+670	Decrescente	24 horas
102		 <p>29.681266 -52.64077W 109.1 E Valério Sul Visão de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:35:21</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+670	Crescente	24 horas





103			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	123+685	Crescente	24 horas
104			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+780	Crescente	24 horas
105			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+790	Crescente	24 horas





106			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+790	Decrescente	24 horas
107			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	123+800	Decrescente	24 horas
108			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	123+810	Decrescente	24 horas







109		<p>29.691166 -57.64223W -90 E Visão da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:30:46</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+820	Decrescente	24 horas
110		<p>102 E Visão da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:30:47</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	123+840	Decrescente	24 horas
111		<p>29.691286 -57.64814W -68 NE Visão da RSC 267 - RSM 5 de dez. de 2024 10:28:20</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	124+400	Decrescente	24 horas





112		<p>29.691288 S 52.548330 W -253° NW Vistoria de RSC 287 - RSM 5 de dez. de 2024 10:27:42</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	124+410	Decrescente	72 horas
113		<p>29.650965 S 52.716222 W -217° N Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 10:14:20</p>	<p>Forro danificado (sanitário fraldário)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas
114		<p>29.680028 S 52.716272 W -251° W Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 10:15:47</p>	<p>Forro danificado (sala principal para o usuário)</p> <p>Item 3.1.7 do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas





115			<p>Ausência de demarcação de vaga de estacionamento para PCD</p> <p>Item 3.1.7. do PER</p>	131+350	Crescente	72 horas
116			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	132+650	Decrescente	72 horas
117			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	132+910	Decrescente	72 horas







118		<p>29.67558S 52.73259W 91° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:45:20</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+000	Decrescente	72 horas
119		<p>29.67559S 52.73259W 91° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:45:51</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+010	Crescente	72 horas
120		<p>29.67556S 52.73308W 92° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:44:32</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+050	Decrescente	24 horas





121		<p>29.67556S 52.73308W 132° E Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:44:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+050	Decrescente	72 horas
122		<p>29.67218S 52.74115W 132° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:42:19</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+930	Decrescente	72 horas
123		<p>29.67204S 52.74140W 95° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:41:35</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	133+940	Decrescente	24 horas





124		<p>29.66883S 52.75539W 95° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:38:03</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	135+350	Decrescente	72 horas
125		<p>29.67788S 52.77316W 64° NE Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:34:23</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (linha de bordo)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	137+690	Decrescente	72 horas
126		<p>29.67805S 52.77346W 37° NE Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:39:52</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	137+720	Decrescente	24 horas







127			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	139+730	Decrescente	24 horas
128			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	139+740	Decrescente	72 horas
129			<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	140+930	Decrescente	72 horas





130		<p>29.682085 -52.80519W 65° NE Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:27:47</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	140+920	Decrescente	72 horas
131		<p>29.682108 -52.80527W 74° E Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:27:06</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	140+930	Decrescente	72 horas
132		<p>29.682548 -52.80818W 118° SE Candelária Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:24:47</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	141+220	Decrescente	72 horas





133		<p>29.682638 S2.80842W 72° E Camêdrita Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:24:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	141+240	Decrescente	72 horas
134		<p>29.680595 S2.83396W 72° W Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:20:03</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	143+740	Crescente	72 horas
135		<p>29.680595 S2.83396W 72° W Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:19:58</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	143+740	Crescente	72 horas







136			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	144+120	Decrescente	72 horas
137			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	144+450	Crescente	72 horas
138			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	144+450	Crescente	24 horas





139			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	145+810	Decrescente	72 horas
140			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+120	Crescente	24 horas
141			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+150	Decrescente	72 horas





142		<p>29.69393S 52.85239W -39.19919E Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:08:47</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+260	Decrescente	72 horas
143		<p>29.69596S 52.85426W 10° N Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:06:37</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+560	Decrescente	72 horas
144		<p>29.69748S 52.85529W -38.10111E Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:05:18</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+780	Decrescente	72 horas







145		<p>29.688268 S, 2.85580W 31° NE Cardealina Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:02:20</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+840	Decrescente	72 horas
146		<p>29.688886 S, 2.85637W 31° NE Cardealina Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 16:04:11</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	146+940	Decrescente	72 horas
147		<p>29.768015 S, 2.87645W 37° NE Cardealina Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:57:26</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	149+130	Decrescente	72 horas





148		<p>29.708033 S2.87659W 60° NE Candelária Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:56:55</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	149+140	Decrescente	72 horas
149		<p>29.727865 S2.98685W 242° SW Candelária Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:49:01</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	155+430	Crescente	24 horas
150		<p>29.728075 S2.93740W 228° SW Candelária Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:48:18</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	155+480	Crescente	24 horas





151		<p>29.72821S 52.93784W 234° SW Candelária Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:47:39</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	155+530	Crescente	24 horas
152		<p>29.73601S 52.95890W 243° W Novo Cabralis Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:43:57</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	157+310	Crescente	24 horas
153		<p>29.73955S 52.96052W 255° W Novo Cabralis Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:41:14</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (linha de bordo) Item 3.1.2 do PER</p>	158+070	Decrescente	72 horas







154		<p>29,739755 S 52,96064 W 34° NE Novo Cabrais Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:40:19</p>	<p>Ausência de Placa R-2</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	158+070	Decrescente	72 horas
155		<p>29,747435 S 52,98571 W 32° NW Novo Cabrais Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:35:45</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	160+700	Decrescente	72 horas
156		<p>29,749115 S 53,03828 W 99° E Novo Cabrais Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:28:14</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	165+780	Decrescente	72 horas





157		<p>29.749445 -53.04231 W 140° SE Novo Cabrais Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:26:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	166+210	Crescente	72 horas
158		<p>29.749445 -53.04231 W 140° SE Novo Cabrais Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:25:26</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	166+220	Crescente	72 horas
159		<p>29.747408 -53.07336 W 148° SE Parilada do Sul Vistoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 15:30:29</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	169+240	Crescente	72 horas





160			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	171+770	Decrescente	72 horas
161			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	172+750	Decrescente	24 horas
162			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	172+760	Decrescente	24 horas







163			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	172+830	Decrescente	24 horas
164			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	172+850	Crescente	24 horas
165			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 10 cm em trevo/interseção (altura média = 40 cm)  Item 3.1.6 do PER</p>	176+650	Crescente/ Decrescente	72 horas





166			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	176+630	Decrescente	72 horas
167			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	177+090	Decrescente	72 horas
168			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	178+830	Crescente	24 horas





169			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	178+840	Crescente	24 horas
170			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	178+850	Decrescente	72 horas
171			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	179+140	Decrescente	72 horas







172			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	179+210	Decrescente	72 horas
173			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	179+210	Decrescente	72 horas
174			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	179+220	Decrescente	72 horas





175			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	179+260	Decrescente	72 horas
176			<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	179+260	Decrescente	72 horas
177			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	181+820	Crescente	72 horas





178		<p>29,728105 S 53,20323W 253° W Aguado Visiões da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:47:25</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+120	Crescente	72 horas
179		<p>29,728055 S 53,20323W 253° W Aguado Visiões da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:47:14</p>	<p>Panelas</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+130	Crescente	24 horas
180		<p>29,728045 S 53,20350W 238° W Aguado Visiões da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:46:46</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+140	Crescente	72 horas







181		<p>29.727558 -53.20584W -235° 9'W Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:45:10</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+350	Crescente	72 horas
182		<p>29.726618 -53.20964W -235° 9'W Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:45:27</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+760	Crescente	72 horas
183		<p>29.726598 -53.20971W -235° 9'W Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:43:09</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+770	Crescente	72 horas





184		<p>29.726558 S 53.20982 W -7275 W Rancho 90 Sul Visão de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 14:42:48</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	182+780	Crescente	72 horas
185		<p>29.719718 S 53.22462 W -7275 SE Rancho 90 Sul Visão de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:40:22</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	185+280	Crescente	72 horas
186		<p>29.710658 S 53.26582 W -7282 W Rancho 90 Sul Visão de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:36:12</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+500	Crescente	72 horas





187		<p>29.710628 53.26597W 282.7 W Ajuda Visória de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:35:45</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+510	Crescente	72 horas
188		<p>29.710596 53.26619W 89 E Ajuda Visória de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:35:06</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	188+530	Decrescente	72 horas
189		<p>29.709183 53.27500W 284 W Ajuda Visória de RSC 287 - RSM 05 de dez. de 2024 13:32:36</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	189+440	Crescente	72 horas







190			<p>Sinalização Vertical danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	195+340	Decrescente	72 horas
191			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+770	Decrescente	72 horas
192			<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	195+890	Crescente	72 horas





193			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	196+660	Crescente	72 horas
194			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	196+760	Crescente	72 horas
195			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 60 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	195+800 ao 197+000	Crescente/ Decrescente	72 horas





196		<p>29.722375 S, 53.34889 W Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:16:47</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	197+060	Decrescente	24 horas
197		<p>29.722415 S, 53.35088 W Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:13:30</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	197+240	Decrescente	24 horas
198		<p>29.722415 S, 53.35137 W Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:14:24</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	197+295	Decrescente	24 horas







199			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	197+300	Decrescente	24 horas
200			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	200+260	Crescente	72 horas
201			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	200+280	Crescente	72 horas





202			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	201+230	Decrescente	72 horas
203			<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 50 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	201+500 ao 202+000	Crescente/ Decrescente	72 horas
204			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	201+630	Decrescente	72 horas





205		<p>29.72519553 49.6611W Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:00:44</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	202+710	Decrescente	24 horas
206		<p>29.731028 53.415711 Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:58:13</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	206+380	Decrescente	24 horas
207		<p>29.733755 53.47659W Restinga Seca Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 13:52:50</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	209+010	Decrescente	72 horas







208		<p>29,733715 S 53,47056W -059° W Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:52:13</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	209+010	Crescente	72 horas
209		<p>29,733785 S 53,47056W -01° NE Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:51:32</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	209+030	Decrescente	72 horas
210		<p>29,724745 S 53,54183W -09° E Visão da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:46:46</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (altura média = 60 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	211+400 ao 212+200	Crescente/ Decrescente	72 horas





211			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+080	Decrescente	24 horas
212			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+840	Crescente	24 horas
213			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+860	Decrescente	24 horas





214			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	215+780	Decrescente	72 horas
215			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	216+260	Decrescente	72 horas
216			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	217+905	Crescente	24 horas







217		<p>29,729148 53,56154W 2877 W Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 12:32:35</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	217+940	Crescente	24 horas
218		<p>29,729098 53,56180W 2899 W Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 12:32:17</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	217+950	Crescente	24 horas
219		<p>29,724385 53,58771W 12 N Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 12:23:57</p>	<p>Forro danificado (sanitário feminino) Item 3.1.7 do PER</p>	220+540	Decrescente	72 horas





220		<p>29.724365 53.58767W -29.1 NE Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:24:15</p>	<p>Forro danificado (sanitário PCD) Item 3.1.7 do PER</p>	220+540	Decrescente	72 horas
221		<p>29.724395 53.58766W -29.1 NE Santa Maria Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:24:27</p>	<p>Forro danificado (sanitário masculino) Item 3.1.7 do PER</p>	220+540	Decrescente	72 horas
222		<p>29.715126 53.6387W -29.1 NE Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:17:43</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+080	Crescente	24 horas





223			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+100	Crescente	24 horas
224			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+170	Decrescente	24 horas
225			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+220	Decrescente	24 horas







226		<p>29.714895 53.63479 W -268° W Santa Maria Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:13:57</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+230	Crescente	24 horas
227		<p>29.714835 53.63489 W -272° W Santa Maria Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:15:42</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+240	Crescente	24 horas
228		<p>29.714838 53.63491 W -271° W Santa Maria Vitoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:13:29</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+250	Crescente	24 horas





229			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+280	Decrescente	24 horas
230			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+290	Decrescente	24 horas
231			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+680	Crescente	24 horas





232			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+690	Crescente	24 horas
233			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+700	Crescente	24 horas
234			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	225+705	Crescente	24 horas







235			<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	225+710	Crescente	24 horas
236			<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	229+120	Decrescente	72 horas
237			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	229+680	Crescente	24 horas





238		<p>29.706135 -53.67938W 154° SE Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 12:01:53</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	229+660	Crescente	72 horas
239		<p>29.702755 -53.69041W 92° W Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:56:50</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	230+800	Crescente	72 horas
240		<p>29.703005 -53.69044W 92° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:56:12</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	230+800	Decrescente	72 horas





241		<p>29,702685 53,69291W 117° SE Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:57:44</p>	<p>Ausência de Poda Item 3.1.6 do PER</p>	230+840	Crescente	72 horas
242		<p>29,702628 53,69118W 117° SE Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:58:23</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	230+820 ao 230+980	Crescente	72 horas
243		<p>29,702435 53,69238W 117° S Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:59:18</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal Item 3.1.2 do PER</p>	230+990	Crescente	72 horas







244		<p>29.701895 -53.62811W -53.62811W Santa Maria Vista da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:52:26</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+570	Crescente	24 horas
245		<p>29.701978 -53.69820W -53.69820W Santa Maria Vista da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:54:07</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+570	Decrescente	24 horas
246		<p>29.702098 -53.69856W -53.69856W Santa Maria Vista da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:55:26</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+610	Decrescente	24 horas





247		<p>29.702148 S 53.69865 W -47° NE Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:59:18</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+620	Decrescente	24 horas
248		<p>29.702015 S 53.69864 W -47° SW Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:51:46</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+620	Crescente	24 horas
249		<p>29.702215 S 53.69867 W -47° NE Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:51:21</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+640	Decrescente	24 horas





250		<p>29.702406 S36.9954 W 77° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:50:33</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+710	Decrescente	24 horas
251		<p>29.702436 S36.9960 W 77° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:50:33</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+720	Decrescente	24 horas
252		<p>29.702466 S36.9976 W 77° E Santa Maria Vitoria da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:49:38</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	231+730	Decrescente	24 horas













253		<p>29 702538 53 69922W 56° NE Santa Maria Vitória da RBC 287 - RSM 4 de dez de 2024 11:49:30</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+750	Decrescente	24 horas
254		<p>29 702538 53 69988W 56° NE Santa Maria Vitória da RBC 287 - RSM 4 de dez de 2024 11:49:32</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+758	Decrescente	24 horas
255		<p>29 702538 53 69922W 56° NE Santa Maria Vitória da RBC 287 - RSM 4 de dez de 2024 11:49:01</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+760	Decrescente	24 horas










256		 <p>29.702605 S 53.70002W -62.31W Santa Maria Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:48:51</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+770	Decrescente	24 horas
257		 <p>29.702626 S 53.70014W -62.31W Santa Maria Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:48:37</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+780	Decrescente	24 horas
258		 <p>29.702885 S 53.70131W -62.31W Santa Maria Vitória da RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:47:23</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+890	Crescente	24 horas





259		 <p>29.703078 53.70186W 7451 SW Santa Maria Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:46:46</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+940	Crescente	24 horas
260		 <p>29.703169 53.70216W 2410 SW Santa Maria Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:46:49</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	231+980	Crescente	24 horas
261		 <p>29.703489 53.70277W 66 NE Santa Maria Vistoria de RSC 287 - RSM 4 de dez. de 2024 11:46:07</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+040	Decrescente	24 horas







262		 <p>29.702515 -53.70309W 74. -E Santa Maria Vitoria da RSC 262 - RSM 4 de dez. de 2024 14:44:42</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	232+080	Decrescente	24 horas
263		 <p>29.703506 -53.70324W 74. -E Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 14:44:16</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+080	Crescente	24 horas
264		 <p>29.703596 -53.70326W 74. -E Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 14:43:02</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+100	Decrescente	24 horas





265		<p>29.703585 -53.70333W 67° NE Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:43:34</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+105	Decrescente	24 horas
266		<p>29.70361850 -53.70347W 69° NE Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:43:18</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	232+110	Decrescente	24 horas
267		<p>29.703678 -53.70356W 67° NE Santa Maria Vitoria da RSC 267 - RSM 4 de dez. de 2024 11:42:41</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	232+120	Decrescente	72 horas





24040000010715

**Nome do documento:** DFCR-RSM-RV-170-2024\_Vistoria\_09\_12\_24-rev.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Ricardo Girardi	SERG / DFCR / 3208770	09/12/2024 14:28:13
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DFCR / 4327870	09/12/2024 14:30:57
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	09/12/2024 14:34:49

