



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL


RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-CSG-RV-152-2023	Datas da Vistoria: 07, 13 e 15/12/2023
	Data do Relatório SEPAR/DFCR: 19/12/2023
Identificação do Contrato: <i>CONTRATO SELT Nº 50/2022 – EDITAL CRI 0001/2022</i>	
Objeto do Contrato: <i>Concessão da infraestrutura de transporte de trechos integrantes das rodovias ERS-122 (km 0,00 ao km 168,65), ERS-240 (km 0,00 ao km 33,58), RSC-287 (km 0,00 ao km 21,49), ERS-446 (km 0,00 ao km 14,84), RSC-453 (km 101,43 ao km 121,41) e BRS-470 (km 220,50 ao km 233,50).</i>	
Concessionária: <i>Caminhos da Serra Gaúcha (CSG)</i>	
Assunto: <i>Vistoria Técnica em Campo – Parâmetros de Desempenho até o 9º Mês de Concessão</i>	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- a) Este relatório foi elaborado como resultado das vistorias realizadas pela SEPAR/DFCR nas datas de 07, 13 e 15 de dezembro de 2023, considerando a documentação entregue pela Concessionária, via e-mail, mediante o Ofício GE189-2023 de 23 de novembro de 2023, referente aos indicadores previsto para atendimento até o 9º Mês de Concessão. As vistorias foram efetuadas pelo Engenheiro Civil Ricardo Girardi e pela Arquiteta e Urbanista Márcia Roseli Gaber;
- b) As obras e serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 50/2022, relativo ao Edital CRI nº 0001/2022;
- c) Os serviços vistoriados e indicados neste relatório são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 50/2022, relativo ao Edital CRI nº 001/2022, Item 3.1. Obrigações de Recuperação e Manutenção;
- d) O escopo e os parâmetros de desempenho estão definidos no Item 3.1 do PER para atendimento até o 9º Mês de Concessão, os quais são descritos a seguir:
- 3.1.1 – Pavimento
 - i. Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas;
 - ii. Ausência de defeitos de alçamento de placas, fissuras de canto, placas divididas (rompidas), escalonamento ou degrau, placas bailarinas, quebras localizadas ou passagem de nível com grau de severidade classificado como alto;
 - iii. Ausência de juntas sem selagem, depressão, abaulamento, painelas ou, ainda, defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários.



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- 3.1.2 – Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança
 - i. Ausência de defesa metálica ou barreira em concreto danificadas sem a devida ancoragem ou sem balizadores retrorrefletivos;
 - ii. Ausência total de sinalização vertical ou área suja ou danificada;
 - iii. Ausência total de pontos críticos da rodovia sem sinalização vertical de segurança;
 - iv. Implantação de marcos quilométricos georreferenciados de acordo com o SER vigente.
- 3.1.3 – Obras-de-Arte Especiais
 - i. Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de recuperação ou substituição;
 - ii. Ausência de sistema de drenagem dos tabuleiros sujos e obstruídos;
 - iii. Viaduto, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de sinalização, com indicação do gabarito vertical de passagem;
 - iv. Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das OAEs;
 - v. Pintura e limpeza dos guarda-corpos e guarda-rodas das OAEs.
- 3.1.4 – Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs)
 - i. Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperação ou substituição emergencial;
 - ii. Ausência total de seções com empoçamentos de água sobre as faixas de rolamento;
 - iii. Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído. Será considerada desobstruída quando toda a extensão dos dispositivos de drenagem apresentarem 90% da altura da seção molhada desobstruída;
 - iv. Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possa colocar em risco a rodovia;
 - v. Recomposição e readequação do sistema de drenagem superficial (sarjetas, valetas, descidas d' água, entre outros);
 - vi. Implantação de dispositivo de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento;
 - vii. Reconstituição de saídas e alas;
 - viii. Recomposição de bocas de bueiros;
 - ix. Reconstrução de corpos de bueiros.
- 3.1.5 – Terraplenos e Estruturas de Contenção
 - i. Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a segurança dos usuários;



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- ii. Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de contenção, limpos e desobstruídos;
 - iii. Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a menos de quatro metros das faixas de rolamento;
 - iv. Cobertura vegetal nos taludes e cortes desprotegidos.
- 3.1.6 - Canteiro Central e Faixa de Domínio
 - i. Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com comprimento superior a 10 cm numa largura mínima de 10 m;
 - ii. Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais Locais da faixa de domínio numa largura mínima de 4 m;
 - iii. Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central;
 - iv. Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença em uma largura mínima de 4 m.
 - 3.1.7 – Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais
 - i. Novas edificações de serviços de atendimento ao usuário também deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observando o disposto nas Obrigações de Serviços Operacionais.
- e) O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que *“Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, a AGERGS aplicará as penalidades previstas neste Contrato, conforme as competências que são atribuídas pela cláusula 15”*;
- f) O Item 14.5 do Contrato de Concessão SELT nº 50/2022 registra que *“O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário e aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para realizar pesquisa de campo, estudos de interesse público, entre outros”*;
- g) O Item 15.7 do Contrato de Concessão SELT nº 50/2022 registra que *“Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”*.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- a) Nas datas das vistorias foram percorridos os 271,54 km das rodovias que integram o Bloco 3 concedido à Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG);



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- b) Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, as principais constatações verificadas e as informações para localização estão apresentadas nos anexos a este relatório, divididos pelas diferentes rodovias que compõem o Bloco 3.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar às disposições do respectivo PER, relativo ao escopo de Trabalhos Iniciais e parâmetros de desempenho a serem atendidos até o 9º mês pela Concessionária, no que tange o Item 3.1 do PER;
- b) Este relatório teve como objetivo registrar e reunir elementos observados em campo, para subsidiar o Poder Concedente e a AGERGS exclusivamente na avaliação ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho relativos ao 9º mês do Contrato de Concessão;
- c) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painéis, que é de 24 horas;
- d) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- e) No subitem 3.1.3 (Obras-de-Arte Especiais) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- g) No subitem 3.1.5 (Terraplenos e Estruturas de Contenção) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, após a notificação da Concessionária, com exceção de taludes que estiverem comprometendo a plataforma da rodovia, que é de 24 horas;
- h) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- i) No subitem 3.1.7 (Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- j) O prazo de atendimento, em caso de não-conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- k) A SEPAR/DFCR informa que em pontos diversos das rodovias integrantes do Bloco 3 foram verificadas inconsistências, porém não foi possível o registro das constatações visto as condições de tráfego e

Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

segurança da rodovia aos agentes fiscalizadores. Desta forma, enumerados de forma genérica à Concessionária:

- Vegetação morta depositada na faixa de domínio;
 - Resíduos sólidos de concreto oriundos das manutenções no sistema de drenagem;
 - Defensas metálicas sem TAE, onde a velocidade permitida é de 80 km/h;
 - Ausência de defesa metálica em pontos críticos da rodovia;
 - Ausência de sinalização vertical indicando o término de terceira faixa (Placa A-21c);
 - Retornos e saídas sem sinalização indicativa;
 - Ausência de espaço para redução de velocidade (80 km/h à 50 km/h) em pontos com controladores de velocidade;
 - Ausência de sinalização indicativa de fiscalização antes dos Postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE);
 - Ausência e/ou baixo número de sinalização vertical indicando a velocidade máxima da via (Placa R-19) nas diversas rodovias;
 - A localização georreferenciada apresentada pelo aplicativo Kartado não corresponde as posições dos marcos quilométricos da BRS 470.
- I) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo, seguem nos anexos a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz/kml*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria de Parcerias e Concessões

Arq. e Urbanista Márcia Roseli Gaber
Divisão de Fiscalização de Investimentos e Segurança Viária
Secretaria de Parcerias e Concessões

Eng. Civil Ricardo Von Mühlen
Diretor Adjunto do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Secretaria de Parcerias e Concessões



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: RSC 287







ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01	RSC-287 020 + 523 Cre		Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	020+523 (RSC 287)	Crescente	72 horas
02	RSC-287 020 + 132 CreCen		Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER	020+132 (RSC 287)	Crescente/ Decresce	72 horas
03	RSC-287 017 + 001 CreCen		Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da RSC 287 Item 3.1.2 do PER	017+000 (RSC 287)	Crescente/ Decresce	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







04		 <p>29.690065 51.57651W 118° SE Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 08:40:18</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	013+189 (RSC 287)	Decrescente	72 horas
05		 <p>29.689885 51.57119W 296° NW Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 08:43:10</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	012+701 (RSC 287)	Crescente	72 horas
06		 <p>29.690185 51.54468W 257° NW Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 08:49:40</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	010+114 (RSC 287)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

07		 <p>29,689855 51,51313W 314° NW Montenegro Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 09:03:11</p>	<p>Sinalização Vertical Inadequada em Intersecção</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>007+031 (RSC 287)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
08		 <p>29,690038 51,51110W 324° NW Montenegro Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 09:06:20</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>006+817 (RSC 287)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
09		 <p>29,687028 51,48367W 273° W Montenegro Victoria Bloco 3 - RSC 287 7 de dez. de 2023 09:12:20</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>004+124 (RSC 287)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO B – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: ERS 240

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
10			Ausência de Defesa Metálica em local de alto risco (Pórtico/Monumento) Item 3.1.2 do PER	033+060 (ERS 240)	Crescente/Decrescente	72 horas
11	ERS-240 032 + 166 CreCen		Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER	032+166 (ERS 240)	Decrescente	72 horas
12	ERS-240 032 + 152 Cre		Meio fio danificado Item 3.1.4 do PER	032+152 (ERS 240)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



<p>13</p>	<p>ERS-240 030 + 850 CreCen</p>	<p>29.671085 51.42475W 146° SE Vistoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:37:13</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER</p>	<p>030+850 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>14</p>	<p>ERS-240 030 + 850 CreCen</p>	<p>29.671115 51.42474W 146° SE Vistoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:37:12</p>	<p>Dispositivos de Drenagem Obstruídos Item 3.1.3 do PER</p>	<p>030+850 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>15</p>	<p>ERS-240 030 + 850 CreCen</p>	<p>29.671325 51.42420W 101° N Vistoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:38:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão no encontro da OAE com a via Item 3.1.3 do PER</p>	<p>030+850 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







16		 <p>29.67242S 51.42112W 139° SE Vitoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:41:01</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>030+497 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
17		 <p>29.67248S 51.42110W 139° SE Vitoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:41:20</p>	<p>Dispositivos de Drenagem Obstruídos</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>030+497 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
18		 <p>29.67247S 51.42112W 139° E Vitoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:41:14</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>030+497 (ERS 240)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







19		 <p>29,672585 51,42083W 93° E Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:41:45</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>030+447 (ERS 240)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
20		 <p>29,67441S 51,40633W 63° NE Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:44:58</p>	<p>Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da ERS 240</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>029+000 (ERS 240)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
21		 <p>29,67265S 51,40073W 74° E Victoria Bloco 3 - ERS 240 7 de dez. de 2023 09:35:33</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>028+402 (ERS 240)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

22		 <p>29,660618 51,37737W 315° NW Capela de Santana Vitoria Bloco 3 - ERS 240 7 de dez. de 2023 09:40:09</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	028+402 (ERS 240)	Crescente	72 horas
23		 <p>29,665715 51,38809W 63° NE Vitoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:49:27</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	026+963 (ERS 240)	Crescente	72 horas
24		 <p>29,665608 51,38792W 40° NE Vitoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 08:45:08</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	026+941 (ERS 240)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

25			Dispositivo de Drenagem Obstruído Item 3.1.4 do PER	023+957 (ERS 240)	Crescente	72 horas
26			Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER	019+000 (ERS 240)	Decrescente	72 horas
27			Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER	018+962 (ERS 240)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

28		 <p>29.66784S 51.29849W 61° NE Capela de Santana Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:00:34</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>017+550 (ERS 240)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
29		 <p>29.670633 S 51.27854W 305° NW Porto Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:10:27</p>	<p>Resíduo/Entulho de Obra em Sistema de Drenagem depositados na Faixa de Domínio Item 3.1.6 do PER</p>	<p>015+496 (ERS 240)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
30		 <p>29.670055 S 51.25766W 156° SE Porto Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:16:17</p>	<p>Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>012+663 (ERS 240)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







31		 <p>29.670065 51.25261W 313° S Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:16:01</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	012+643 (ERS 240)	Decrescente	72 horas
32		 <p>29.651245 51.23258W 313° NW Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:52:50</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	009+611 (ERS 240)	Crescente	72 horas
33		 <p>29.691545 51.22220W 306° NW Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:51:57</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	009+565 (ERS 240)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

34	 <p>ERS-240 009 + 474 CreCen</p>	 <p>29.692085 51.23169W 174° S Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:50:55</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	009+474 (ERS 240)	Crescente	72 horas
35	 <p>ERS-240 009 + 374 Cre</p>	 <p>29.692825 51.23090W 302° NW Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:49:26</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	009+374 (ERS 240)	Crescente	72 horas
36	 <p>ERS-240 007 + 529 Cre</p>	 <p>29.780135 51.21399W 306° NW Portão Victoria Bloco 3 - ERS 240 13 de dez. de 2023 09:42:14</p>	Ausência de defensa metálica em local de alto risco (OAE) Item 3.1.2 do PER	007+529 (ERS 240)	Crescente	72 horas









Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



37			Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	007+062 (ERS 240)	Decrescente	72 horas
38			Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	007+062 (ERS 240)	Crescente	72 horas
39			Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	005+585 (ERS 240)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

40			Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	005+585 (ERS 240)	Crescente	72 horas
----	---	---	---	----------------------	-----------	----------



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO C – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: ERS 122

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
41	ERS-122 005 + 843 CreCen		Defensa metálica danificada Item 3.1.2 do PER	005+843 (ERS 122)	Crescente	72 horas
42	ERS-122 007 + 056 CreCen		Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	007+056 (ERS 122)	Crescente	72 horas
43	ERS-122 007 + 056 CreCen		Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	007+056 (ERS 122)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

44		 <p>29.60758S 51.35180W 142° 32' São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:14:55</p>	<p>Ausência de Defensa Metálica em local de alto risco (OAE)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>011+374 (ERS 122)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
45		 <p>29.60030S 51.35375W 142° 31' São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:17:57</p>	<p>Ausência de Defensa Metálica em local de alto risco (OAE)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>012+388 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
46		 <p>29.59970S 51.35379W 142° 31' São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:18:47</p>	<p>Ausência de Defensa Metálica em local de alto risco (OAE)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>012+440 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







47	 <p>ERS-122 014 + 821 CreCen</p>	 <p>29.578905 51.35619W 119° N São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:23:07</p>	<p>Ausência de Defesa Metálica em local de alto risco (OAE) Item 3.1.2 do PER</p>	<p>014+821 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
48	 <p>ERS-122 015 + 530 CreCen</p>	 <p>29.572735 51.35912W 355° N São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:25:42</p>	<p>Ausência de Defesa Metálica em OAE Item 3.1.2 do PER</p>	<p>015+530 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
49	 <p>ERS-122 015 + 589 CreCen</p>	 <p>29.572175 51.35938W 174° S São Sebastião do Cai Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:26:30</p>	<p>Ausência de Defesa Metálica em local de alto risco (OAE) Item 3.1.2 do PER</p>	<p>015+589 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







50		 <p>29,53685S 51,35654W 167° S Bom Princípio Victoria Bloco 2 - ERS-122 7 de dez. de 2023 10:30:05</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER</p>	<p>019+625 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
51		 <p>29,53683S 51,35657W 221° SW Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS-122 7 de dez. de 2023 10:32:12</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER</p>	<p>019+625 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
52		 <p>29,53723S 51,35664W 185° S Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS-122 7 de dez. de 2023 10:31:04</p>	<p>Passeio da OAE danificado Item 3.1.3 do PER</p>	<p>019+625 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

53		 <p>29,52986S 51,35652W 15° N Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:32:17</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	020+421 (ERS 122)	Crescente	72 horas
54		 <p>29,52954S 51,35652W 19° S Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:32:40</p>	Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	020+421 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
55		 <p>29,52075S 51,35651W 1° N Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:35:38</p>	Meio fio danificado Item 3.1.4 do PER	021+410 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







<p>56</p>	<p>ERS-122</p> <p>023 + 182</p> <p>DecCen</p>	 <p>29.504785 -51.35531W 199° S Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:39:42</p>	<p>Ausência de Defensa Metálica em OAE</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>023+182</p> <p>(ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>57</p>	<p>ERS-122</p> <p>023 + 561</p> <p>CreCen</p>	 <p>29.501806 -51.35457W 198° 45' Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:41:00</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>023+561</p> <p>(ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>58</p>	<p>ERS-122</p> <p>025 + 956</p> <p>CreCen</p>	 <p>29.481465 -51.35177W 24° NE Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:46:12</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Danificado</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	<p>025+956</p> <p>(ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







59		 <p>29,480975 51,35213W -20°13' S Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:47:50</p>	<p>Presença de material resultante de deslizamento</p> <p>Item 3.1.5 do PER</p>	<p>026+012 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
60		 <p>29,46058S 51,35295W -29°50' N Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:52:27</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>028+339 (ERS 122)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
61		 <p>29,43703S 51,35102W -29°9' N Bom Princípio Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 10:58:18</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>031+078 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL


62			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>031+109 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
63			<p>Ausência de Placa R-1</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>036+361 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
64			<p>Ausência de Defensa Metálica em local de alto risco (OAE)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>037+231 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

65		 <p>29.384289 -51.36333W 142° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 122 7 de dez. de 2023 11:03:05</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER</p>	<p>037+330 (ERS 122)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
66	<p>ERS-122 037 + 340 DecCen</p>	 <p>29.384229 -51.36340W 142° S São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 11:24:46</p>	<p>Ausência de Defesa Metálica em local de alto risco (OAE) Item 3.1.2 do PER</p>	<p>037+340 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
67	<p>ERS-122 042 + 983 CreCen</p>	 <p>29.539675 -51.36108W 142° E São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 11:32:07</p>	<p>Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>042+983 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

68			Resíduo depositado na Faixa de Domínio Item 3.1.6 do PER	043+686 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
69			Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER	043+772 (ERS 122)	Crescente	72 horas
70			Sinalização Vertical Suja Item 3.1.2 do PER	049+686 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

71		 <p>29,285655 S; 51,33019 W 220° SW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:40:48</p>	<p>Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da ERS 122 (trecho entre o entroncamento da ERS 122 / ERS 446 até ERS 122 / RSC 453)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	051+000 (ERS 122)	Crescente/ Decrescente	72 horas
72		 <p>29,289405 S; 51,33016 W 210° W Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:46:14</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	051+000 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
73		 <p>29,281325 S; 51,32418 W 348° N Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:49:28</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	051+860 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

74		 <p>29,280775 51,33465W -199.5° Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:50:29</p>	Ausência de Marcadores de Perigo Item 3.1.2 do PER	051+921 (ERS 122)	Crescente	72 horas
75		 <p>29,280775 51,33465W 333° NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:50:34</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	051+921 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
76		 <p>29,280775 51,33465W 333° NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:50:34</p>	Ausência de Placa R-2 Item 3.1.2 do PER	051+921 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

77		 <p>29,272065 51,33988W 109° E Ferroquilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:55:04</p>	Ausência de Placa R-2 Item 3.1.2 do PER	053+211 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
78		 <p>29,271945 51,33983W 336° NW Ferroquilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 12:54:31</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	053+246 (ERS 122)	Crescente	72 horas
79		 <p>29,236225 51,33997W 27° NE Ferroquilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 13:02:10</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	057+736 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

80		 <p>29,23622S 51,32397W 27° NE Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 13 de dez. de 2023 13:02:10</p>	Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	057+736 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
81		 <p>29,21889S 51,32549W 29S NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:16:06</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	060+675 (ERS 122)	Crescente	72 horas
82		 <p>29,21889S 51,32549W 29S NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:16:06</p>	Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	060+675 (ERS 122)	Decrescente	72 horas









Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







83			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	061+133 (ERS 122)	Crescente	72 horas
84			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	061+190 (ERS 122)	Crescente	72 horas
85			Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	061+494 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

86		 <p>29.215168 51.31832W -51° NE Farrourilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:24:21</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	061+507 (ERS 122)	Crescente	72 horas
87		 <p>29.210285 51.29595W -50° NE Farrourilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:20:49</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	063+786 (ERS 122)	Crescente	72 horas
88		 <p>29.210365 51.29407W 74° E Farrourilha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:31:45</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	063+969 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







<p>89</p>	<p>ERS-122</p> <p>073 + 014</p> <p>CreCen</p>	<p>29,156985 51,24353W 322° NW Caxias do Sul Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:42:21</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>073+014 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>90</p>	<p>ERS-122</p> <p>074 + 523</p> <p>DecCen</p>	<p>29,150195 51,23506W 265° W Caxias do Sul Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 10:45:06</p>	<p>Presença de material resultante de deslizamento</p> <p>Item 3.1.5 do PER</p>	<p>074+523 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>91</p>	<p>ERS-122</p> <p>092 + 794</p> <p>DecCen</p>	<p>29,047995 51,19479W 142° SE Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 11:19:33</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>092+794 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

92		 <p>15 de dez. de 2023 11:19:53 29,0474005 51,195482W Vitoria - Bloco 3 ERS122</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>092+904 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
93		 <p>29,027865 51,19625W 394 S Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 12:07:57</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>095+395 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
94		 <p>28,996015 51,18185W 224 W Flores da Cunha Vitoria Bloco 3 - ERS 122 7 de dez. de 2023 12:57:31</p>	<p>As vagas destinadas para estacionamento dos usuários são ocupadas por funcionários e/ou lindeiros Itens 3.1.7 e 3.4.4 do PER</p>	<p>099+511 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>95</p>		<p>28,935735 S 51,18720W 17° N Vitoria Bloco 3 - ERS 122 7 de dez. de 2023 14:03:08</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>108+615 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>96</p>	<p>ERS-122</p> <p>150 + 766 CreCen</p>	<p>28,66964S 51,18359W 43° NE Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 14:20:04</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>150+766 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>97</p>	<p>ERS-122</p> <p>151 + 867 DecCen</p>	<p>28,66760S 51,17388W 336° NW Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 14:08:24</p>	<p>As vagas destinadas para estacionamento dos usuários são ocupadas pela Concessionária CSG</p> <p>Itens 3.1.7 e 3.4.4 do PER</p>	<p>151+867 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>98</p>		 <p>28.673235 51.14379W 314° NW Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 14:04:28</p>	<p>Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER</p>	<p>155+048 (ERS 122)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>99</p>		 <p>28.672105 51.13795W 96° E Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 14:01:08</p>	<p>Guarda-corpo danificado Item 3.1.3 do PER</p>	<p>155+647 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>100</p>		 <p>28.663775 51.10826W 68° E Victoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 13:56:05</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>158+833 (ERS 122)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

101			Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	158+833 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
102			Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	162+702 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
103			Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	162+742 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

104		 <p>15 de dez. de 2023 13:45:38 28,6357265 51,086965W Campestre da Serra Vitoria - Bloco 3 ERS122</p>	<p>Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da ERS 122 (trecho entre Caxias do Sul/RS ao entroncamento da ERS 122 com BR 116)</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	163+000 (ERS 122)	Crescente/ Decrescente	72 horas
105		 <p>28,635125 51,08579W 291° W Campestre da Serra Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 13:47:22</p>	<p>Vegetação morta proveniente de poda depositada na Faixa de Domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	163+222 (ERS 122)	Decrescente	72 horas
106		 <p>28,635005 51,08533W 77° E Campestre da Serra Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 13:46:20</p>	<p>Ausência de Placa R-7</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	163+222 (ERS 122)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>107</p>		 <p>28,63480S 51,08512W 253° W Campestre da Serra Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 13:45:55</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>163+222 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>108</p>		 <p>15 de dez. de 2023 13:40:21 28,620987551,06985391 Vacaria Vitoria - Bloco 3 ERS 122</p>	<p>Ausência de Ancoragem de Defesa Metálica Item 3.1.2 do PER</p>	<p>165+565 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>109</p>		 <p>28,62111S 51,06920W 204° NW Vacaria Vitoria Bloco 3 - ERS 122 15 de dez. de 2023 13:38:32</p>	<p>Defesa metálica danificada Item 3.1.2 do PER</p>	<p>165+565 (ERS 122)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO D – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: RSC 453

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
110	RSC-453 120 + 469 Cre		Dispositivo de Drenagem Obstruído Item 3.1.4 do PER	120+469 (RSC 453)	Decrescente	72 horas
111	RSC-453 118 + 983 CreCen		Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	118+983 (RSC 453)	Decrescente	72 horas
112	RSC-453 118 + 975 Cre		Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	118+975 (RSC 453)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>113</p>	<p>RSC-453 118 + 602 CreCen</p>	<p>29.21459S 51.35934W 22° 14' E Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:25:58</p>	<p>As vagas destinadas para estacionamento dos usuários são ocupadas pela Concessionária CSG</p> <p>Itens 3.1.7 e 3.4.4 do PER</p>	<p>118+602 (RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>114</p>	<p>RSC-453 117 + 001 CreCen</p>	<p>29.21475S 51.37568W 22° 14' W Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:27:39</p>	<p>Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da RSC 453</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>117+001 (RSC 453)</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>115</p>	<p>RSC-453 115 + 396 Cre</p>	<p>29.20923S 51.39012W 32° 16' NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:30:42</p>	<p>Sinalização Vertical Suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>115+396 (RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>116</p>	<p>RSC-453 114 + 112 CreCen</p>		<p>Sinalização Vertical Suja e Fixação Inadequada Item 3.1.2 do PER</p>	<p>114+112 (RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>117</p>	<p>RSC-453 114 + 110 Cre</p>		<p>Sinalização Vertical Suja e Danificada Item 3.1.2 do PER</p>	<p>114+112 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>118</p>	<p>RSC-453 112 + 271 Cre</p>		<p>Presença de material resultante de deslizamento Item 3.1.5 do PER</p>	<p>112+271 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>119</p>	<p>RSC-453</p> <p>109 + 879</p> <p>CreCen</p>	<p>29,203993 S - 51,43957 W 265° W Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:43:27</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>109+879</p> <p>(RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>120</p>	<p>RSC-453</p> <p>109 + 296</p> <p>Cre</p>	<p>29,20411 S - 51,44524 W 310° NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:45:48</p>	<p>Sinalização Vertical Suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>109+296</p> <p>(RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>121</p>	<p>RSC-453</p> <p>108 + 479</p> <p>Cre</p>	<p>29,20283 S - 51,45347 W 302° NW Ferroquilha Victoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:48:17</p>	<p>Sinalização Vertical Suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>108+479</p> <p>(RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL




<p>122</p>	<p>RSC-453 108 + 479 Cre</p>	 <p>29,20288S 51,45365W 191° E Farroupilha Vitoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:48:46</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>108+479 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>123</p>	<p>RSC-453 105 + 615 Cre</p>	 <p>29,20220S 51,48018W 20° W Farroupilha Vitoria Bloco 3 - RSC 453 13 de dez. de 2023 13:59:26</p>	<p>Sinalização Vertical Suja Item 3.1.2 do PER</p>	<p>105+615 (RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>124</p>	<p>RSC-453 104 + 688 CreCen</p>	 <p>29,20827S 51,48662W 81° E Farroupilha Vitoria Bloco 3 - RSC 453 15 de dez. de 2023 09:58:43</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>104+688 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

125			<p>Resíduo/Entulho de Obra em Sistema de Drenagem depositados na Faixa de Domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>102+535 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
126			<p>Sinalização Vertical Suja</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>102+514 (RSC 453)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
127			<p>Ausência de Defesa Metálica em local com desnível acentuado</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>102+400 (RSC 453)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO E – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: BRS 470







ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
128	<p>kartado</p> <p>BRS-470</p> <p>224 + 609</p> <p>Cre</p>	<p>29.232158 51.51600W 176° S Garibaldi Vitoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:16:35</p>	<p>Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da BRS 470</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	224+609 (BRS 470)	Crescente/ Decrescente	72 horas
129	<p>kartado</p> <p>BRS-470</p> <p>225 + 623</p> <p>CreCen</p>	<p>29.248858 51.51854W 209° SW Garibaldi Vitoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:19:54</p>	<p>Defensa Metálica Danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	225+623 (BRS 470)	Crescente	72 horas
130	<p>kartado</p> <p>BRS-470</p> <p>226 + 357</p> <p>Cre</p>	<p>29.247108 51.51578W 249° W Garibaldi Vitoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:22:42</p>	<p>Defensa Metálica Danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	226+357 (BRS 470)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

131		 <p>29,28706S 51,49042W 102° E Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:31:06</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	231+681 (BRS 470)	Crescente	72 horas
132		 <p>29,28736S 51,48989W 337° NW Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:33:48</p>	Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	231+681 (BRS 470)	Decrescente	72 horas
133		 <p>29,29080S 51,48500W 232° NW Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - BRS 470 13 de dez. de 2023 14:37:02</p>	Dispositivo de Drenagem Danificado Item 3.1.4 do PER	232+271 (BRS 470)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



134			Dispositivo de Drenagem Danificado Item 3.1.4 do PER	232+392 (BRS 470)	Crescente	72 horas
135			Dispositivo de Drenagem Danificado Item 3.1.4 do PER	233+236 (BRS 470)	Decrescente	72 horas
136			Dispositivo de Drenagem Danificado Item 3.1.4 do PER	233+270 (BRS 470)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

137			Sinalização Vertical Suja Item 3.1.2 do PER	233+282 (BRS 470)	Decrescente	72 horas
-----	---	---	--	----------------------	-------------	----------






Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO F – REGISTROS FOTOGRÁFICOS COLETADOS EM CAMPO: ERS 446

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
138	ERS-446 014 + 812 CreCen		Defensa Metálica Danificada Item 3.1.2 do PER	014+812 (ERS 446)	Crescente	72 horas
139	ERS-446 014 + 812 CreCen		Meio fio danificado Item 3.1.4 do PER	014+812 (ERS 446)	Crescente	72 horas
140	ERS-446 014 + 236 Cre		Presença de material resultante de deslizamento Item 3.1.5 do PER	014+236 (ERS 446)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

141		<p>29.30192S 51.47446W 309° NW Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 14:48:46</p>	<p>Resíduo/Entulho de Obra em Sistema de Drenagem depositados na Faixa de Domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>014+181 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
142		<p>29.30209S 51.47280W 290° W Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 14:50:00</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	<p>014+023 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
143		<p>29.30219S 51.47200W 294° NW Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 14:52:00</p>	<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	<p>013+977 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

144			<p>Dispositivo de Drenagem Obstruído e Danificado</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	<p>013+923 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
145			<p>Resíduo depositado na Faixa de Domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>013+923 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
146			<p>Obstrução do Dispositivo de Drenagem</p> <p>Item 3.1.4 do PER</p>	<p>013+503 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

147		 <p>29,305836 S1,46428W 325° NW Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 14:59:24</p>	Resíduo de Deslizamento ou erosões Item 3.1.5 do PER	013+060 (ERS 446)	Crescente	72 horas
148		 <p>29,306258 S1,46402W 139° SE Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:00:26</p>	Ausência de marcos quilométricos em ambos os sentidos do tráfego da ERS 446 Item 3.1.2 do PER	013+000 (ERS 446)	Crescente/ Decrescente	72 horas
149		 <p>29,311928 S1,46782W 109° S Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:02:50</p>	Defensa Metálica Danificada Item 3.1.2 do PER	012+309 (ERS 446)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL





150		<p>29,31346S 51,46221W 65° S Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:05:38</p>	Defesa Metálica Danificada Item 3.1.2 do PER	012+133 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
151		<p>29,31351S 51,46208W 84° S Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:05:33</p>	Limpeza e Pintura da OAE Item 3.1.3 do PER	012+133 (ERS 446)	Crescente/ Decrescente	72 horas
152		<p>29,31719S 51,45866W 83° SE Vitoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:09:33</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	011+589 (ERS 446)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

153		 <p>29,34543S 51,40146W 317' NW Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:50:02</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	004+763 (ERS 446)	Crescente	72 horas
154		 <p>29,34538S 51,40176W 124' SE Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:49:31</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	004+763 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
155		 <p>29,34685S 51,39756W 299' W Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:52:04</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	004+350 (ERS 446)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

156		 <p>29,34688S 51,37770W 130° SE Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:51:48</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	004+350 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
157		 <p>29,34702S 51,39692W 299° NW Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:53:15</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	004+292 (ERS 446)	Crescente	72 horas
158		 <p>29,34703S 51,39717W 116° SE Carlos Barbosa Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:52:56</p>	Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	004+292 (ERS 446)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>159</p>	<p>ERS-446</p> <p>003 + 657</p> <p>CreCen</p>	 <p>29,85044S 51,39206W 129° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:55:23</p>	<p>Ausência de Ancoragem de Defesa Metálica</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>003+657</p> <p>(ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>160</p>	<p>ERS-446</p> <p>003 + 653</p> <p>CreCen</p>	 <p>29,35043S 51,39199W 128° N São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:55:02</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>003+653</p> <p>(ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>161</p>	<p>ERS-446</p> <p>003 + 653</p> <p>CreCen</p>	 <p>29,35046S 51,39199W 126° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:55:09</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>003+653</p> <p>(ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







162		 <p>29.35071S 51.39173W 325° NW São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:55:59</p>	Ausência de Ancoragem de Defesa Metálica Item 3.1.2 do PER	003+619 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
163		 <p>29.35064S 51.39167W 311° NW São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:56:19</p>	Ausência de Ancoragem de Defesa Metálica Item 3.1.2 do PER	003+611 (ERS 446)	Crescente	72 horas
164		 <p>29.35201S 51.38977W 169° S São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:57:38</p>	Obstrução do Dispositivo de Drenagem Item 3.1.4 do PER	003+376 (ERS 446)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

165		 <p>29,36345S 51,37975W 125° 32' São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 15:01:20</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>001+612 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
166		 <p>29,36749S 51,37637W 159° S São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 16:04:39</p>	<p>Ausência de Placa R-24b e Marcador de Perigo</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>001+053 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
167		 <p>29,36775S 51,37616W 157° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 16:04:32</p>	<p>Ausência de Placa R-5a</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>001+025 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>






Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>168</p>	<p>ERS-446 001 + 025 CreCen</p>	 <p>29,36793S 51,37604W 340° N São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 16:05:43</p>	<p>Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>001+025 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>169</p>	<p>ERS-446 000 + 939 Cre</p>	 <p>29,36844S 51,37558W 348° N São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 16:06:59</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>000+939 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>170</p>	<p>ERS-446 000 + 809 Cre</p>	 <p>29,36918S 51,37462W 116° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:16:27</p>	<p>Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>000+809 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

171			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>000+760 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
172			<p>Ausência de Placa R-2</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>000+712 (ERS 446)</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
173			<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>000+639 (ERS 446)</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL







174		 <p>29,37013S 51,37304W 23° MW São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:19:43</p>	Ausência de Placa R-5a Item 3.1.2 do PER	000+639 (ERS 446)	Crescente	72 horas
175		 <p>29,36994S 51,37332W 141° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:19:13</p>	Ausência de Placa R-1 Item 3.1.2 do PER	000+639 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
176		 <p>29,37022S 51,37304W 132° SE São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:20:40</p>	Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER	000+616 (ERS 446)	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

177		 <p>29,37054S 51,37258W 347° N São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:22:38</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	000+572 (ERS 446)	Decrescente	72 horas
178		 <p>29,37054S 51,37255W 344° N São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:22:07</p>	Abaulamento/ Depressão Item 3.1.1 do PER	000+572 (ERS 446)	Crescente	72 horas
179		 <p>29,37055S 51,37251W 330° NW São Vendelino Victoria Bloco 3 - ERS 446 13 de dez. de 2023 12:22:29</p>	Ausência de Placa R-24b e Marcador de Perigo Item 3.1.2 do PER	000+569 (ERS 446)	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

180			Sinalização Vertical Aérea suja Item 3.1.2 do PER	000+267 (ERS 446)	Crescente	72 horas
-----	--	--	---	----------------------	-----------	----------



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





23180000012793

Nome do documento: DFCR-CSG-RV-152-2023_Vistoria_9mes.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ricardo Girardi

SEPAR / DFCR / 3208770

19/12/2023 12:16:25

Márcia Roseli Gaber

SEPAR / DFCR / 4783646

19/12/2023 12:18:35

Ricardo Von Muhlen

SEPAR / DFCR / 4327209

19/12/2023 14:09:00





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-CSG-NT-158-2023	Data de Recebimento: 27 e 28/12/2023
	Data de Emissão pela SEPAR/DFCR: 29/12/2023
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 50/2022 – EDITAL CRI nº 001/2022	
Objeto do Contrato: Concessão da infraestrutura de transporte de trechos integrantes das rodovias ERS-122 (km 0,00 ao km 168,65), ERS-240 (km 0,00 ao km 33,58), RSC-287 (km 0,00 ao km 21,49), ERS-446 (km 0,00 ao km 14,84), RSC-453 (km 101,43 ao km 121,41) e BRS-470 (km 220,50 ao km 233,50).	
Concessionária: Caminhos da Serra Gaúcha (CSG)	
Assunto: Ofício GE207 e 208-2023 - Termo de Notificação SELT PROA nº 23/1800-0001279-3	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Na data de 27 de dezembro de 2023, o Departamento de Gestão de Contratos, Fiscalização e Medições (DEGCON) da Secretaria de Logística e Transportes (SELT) encaminhou à SEPAR/DFCR o PROA nº 23/1800-0001279-3, o qual versa sobre o Ofício GE207-2023, oriundo da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG);
- O referido ofício solicita ao Poder Concedente extensão do prazo para correção alguns defeitos/constatações do Termo de Notificação instruído no PROA supracitado, no que tange o Relatório de Vistoria intitulado *DFCR-CSG-RV-152-2023* emitido em 19 de dezembro de 2023 pela SEPAR/DFCR;
- Neste ínterim, a Concessionária encaminhou ao Poder Concedente e a SEPAR na data de 28 de dezembro de 2023, via e-mail, o Ofício GE208-2023 apresentando defesa e as evidências dos serviços de correção dos defeitos/constatações que foram executados. Assim, a SEPAR/DFCR procedeu a anexação da referida documentação ao expediente (fls. 1201-1248);
- Por fim, a SEPAR/DFCR aborda neste documento, os aspectos técnicos de fiscalização referente aos ofícios GE207-2023 e GE208-2023 encaminhados pela Concessionária.

III. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE


A Concessionária procedeu a entrega de dois (02) ofícios, conforme abaixo:

- Ofício GE207-2023: Solicitação de Prazo Adicional;
- Ofício GE208-2023: Resposta ao Termo de Notificação (Relatório de Vistoria *DFCR-CSG-RV-152-2023*).

IV. ANÁLISE TÉCNICA

- Com base no Ofício GE208-2023, a Concessionária promoveu a correção parcial das constatações. No quadro abaixo está apresentada a síntese da análise das evidências encaminhadas pela Concessionária junto ao Ofício.

Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



1/3



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

IDs	Situação
01 / 02 / 04 ao 08 / 11 ao 19 / 21 ao 35 41 / 50 ao 55 / 57 ao 63 / 65 / 67 ao 70 72 / 73 / 77 ao 80 / 83 ao 103 / 105 ao 113 115 ao 126 / 129 ao 147 / 149 ao 151 153 ao 180	Atendido (*)
03 / 20 / 71 / 104 / 114 / 128 / 148	Não Atendido (**)

Observações:

(*) A Concessionária efetuou a correção dos defeitos dentro do prazo definido pelo PER;

(**) A Concessionária não encaminhou evidência, por meio de registro fotográfico constando a data, hora e localização georreferenciada.

É preciso registrar que para o cômputo do prazo de atendimento foi considerada a data e o horário de recebimento pela Concessionária, da notificação enviada pelo Poder Concedente via e-mail (fls. 1193-1196).

No Ofício GE207-2023 a Concessionária solicitou prazo adicional até 12 de janeiro de 2024 para a implantação de marcos quilométricos, os quais foram objeto das constatações registradas nos IDs 03, 20, 71, 104, 114, 128 e 148. A SEPAR/DFCR manifesta-se pelo não acolhimento da justificativa apresentada pela Concessionária para o pleito de concessão de prazo adicional, visto que a implantação dos marcos quilométricos é parâmetro de desempenho específico, cujo prazo contratual previa o atendimento até o 9º mês de Concessão, o qual findou em 01 de novembro de 2023.

Por outro lado, a SEPAR/DFCR acolhe a justificativa da Concessionária referente aos IDs 09, 10, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 64, 66, 74, 75, 76, 81, 82, 127 e 152, pois não há indicador específico que obrigue a implantação de defensas metálicas e/ou dispositivo de contenção, bem como a implantação de sinalização vertical de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, DAER/RS e CONTRAN até o 9º mês de Concessão. Entretanto, a SEPAR/DFCR reforça à Concessionária que o Item 3.1.2 do PER, no Escopo dos Trabalhos Iniciais é prevista a implantação de defensas metálicas, barreiras e sinalização vertical completa até o 12º mês de Concessão, ou seja, até o encerramento dessa etapa.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A Concessionária encaminhou dentro do prazo de cinco (05) dias úteis as evidências de correção parcial dos defeitos/constatações, conforme determinado no Termo de Notificação;
- A SEPAR/DFCR manifesta-se pelo não acolhimento da justificativa apresentada pela Concessionária, visando o pleito de concessão do prazo adicional para implantação dos marcos quilométricos;
- A Concessionária não apresentou evidências de correção dos defeitos/constatações registradas pelos IDs 03, 20, 71, 104, 114, 128 e 148;



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

- d) A SEPAR/DFCR manifesta-se pela supressão dos defeitos/constatações registradas nos *IDs 09, 10, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 64, 66, 74, 75, 76, 81, 82, 127 e 152 (Ausência de defesa metálica em locais de alto risco ou ausência de sinalização vertical)*, visto a ausência de parâmetro de desempenho específico até o 9º mês de Concessão. Porém, a SEPAR/DFCR reforça à Concessionária que no Item 3.1.2 do PER, dentro do Escopo dos Trabalhos Iniciais é prevista a implantação de defensas metálicas e barreiras, bem como a implantação de sinalização vertical de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, DAER/RS e CONTRAN até o 12º mês de Concessão, ou seja, até o encerramento dessa etapa;
- e) Cabe registrar à Concessionária que as atividades fiscalizatórias desenvolvidas pelos diferentes atores (Poder Concedente, AGERGS e SEPAR) não são punitivas ou arbitrárias, visto que realizadas em sintonia com os dispositivos contratuais.

Este é a nota técnica,

Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi
Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria de Parcerias e Concessões

Eng. Civil Ricardo Von Mühlen
Diretor Adjunto do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Secretaria de Parcerias e Concessões



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



23180000012793

Nome do documento: DFCR-CSG-NT-158-2023_Manifestacao_TN152.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SEPAR / DFCR / 3208770	29/12/2023 14:46:27
Ricardo Von Muhlen	SEPAR / DFCR / 4327209	29/12/2023 15:00:39

