



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Identificação: DFCR-RSM-RV-057-2024	Data da Vistoria: 04/04/2024
	Data do Relatório de Vistoria: 05/04/2024
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
Objeto do Contrato: Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
Concessionária: Rota de Santa Maria - RSM	
Assunto: Vistoria Técnica Rotineira em Campo	


II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SEPAR/DFCR na data de 04 de abril de 2024. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- As obras e serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria foram percorridos 204,51 km da RSC 287 concedidos à Rota de Santa Maria, no trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento, na Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança, Obras-de-arte Especiais (OAEs), Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs) e no Canteiro Central e Faixa de Domínio;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.

Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- d) No subitem 3.1.3 (Obras-de-arte Especiais) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- e) No subitem 3.1.4 (Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- f) No subitem 3.1.6 (Canteiro Central e Faixa de Domínio) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- g) O prazo de atendimento, em caso de não-conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- h) A Concessionária deverá compatibilizar a sinalização vertical e horizontal da travessia de pedestre implantada no km 219+600, tendo em vista as constatações registradas nos IDs 32 e 33;
- i) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo, seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria de Parcerias e Concessões

Adv. Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria de Parcerias e Concessões

Engª. Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Secretaria de Parcerias e Concessões



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Sinalização Vertical obstruída por ausência de poda Item 3.1.2 do PER	030+560	Crescente	72 horas
02			Sinalização horizontal desgastada Item 3.1.2 do PER	033+780 ao 033+900	Crescente	72 horas
03			Altura da Vegetação superior a 10 cm em Interseção/Trevo (medição de 50 cm) Item 3.1.6 do PER	036+800	Crescente/ Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

04			<p>Abaulamento/ Depressão e Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	040+100	Crescente	72 horas
05			<p>Resíduo/entulho depositado na faixa de domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	040+120	Decrescente	72 horas
06			<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	040+130	Crescente	24 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

07			<p>Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	040+140	Crescente	72 horas
08			<p>Ausência de defesa metálica em local de alto risco</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	040+750	Crescente	72 horas
09			<p>Abaulamento/Depressão e Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	051+190	Crescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>10</p>		<p>29,65084S 52,20735W 258° W Venâncio Aires Vitoria - RSC 237 4 de abr. de 2024 10:02:46</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>079+370</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>11</p>		<p>29,69153S 52,38346W 278° W Santa Cruz do Sul Vitoria - RSC 237 4 de abr. de 2024 10:31:45</p>	<p>Ausência de Placa R-2</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>097+600</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>12</p>		<p>29,69360S 52,49871W 249° W Vera Cruz Vitoria - RSC 237 4 de abr. de 2024 10:44:16</p>	<p>Ausência de Placa R-24b</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>109+440</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>13</p>		<p>29,701518 52,52159W 116° SE Vera Cruz - RSC 287 4 de abr. de 2024 10:48:43</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>111+860</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>14</p>		<p>29,702335 52,55321W 297° NW Vera Cruz - RSC 287 4 de abr. de 2024 10:53:19</p>	<p>Placa danificada</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>114+950</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>15</p>		<p>29,702985 52,66457W 268° NE Vera Cruz - RSC 287 4 de abr. de 2024 16:58:10</p>	<p>Ausência de indicação de gabarito vertical de passagem</p> <p>Item 3.1.3 do PER</p>	<p>115+700</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>16</p>		<p>29,703255 52,59564W 116° SE Vera Cruz Vitoria - RS 237 4 de abr. de 2024 11:00:26</p>	<p>Vegetação rasteira com altura superior a 30 cm (medição de 60 cm)</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>116+000 ao 120+00</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>17</p>		<p>29,703145 52,59563W 298° NW Vera Cruz Vitoria - RS 237 4 de abr. de 2024 10:59:26</p>	<p>Largura da poda inferior a 4m</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>116+000 ao 120+00</p>	<p>Crescente/ Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>18</p>		<p>29,694425 52,66902W 318° NW Vale do Sol Vitoria - RS 237 4 de abr. de 2024 11:09:41</p>	<p>Abaulamento/Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>126+440</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

19		<p>29,67085S 52,74806W 141° SE Vitoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 11:42:09</p>	<p>Abaulamento/ Depressão</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	134+310	Crescente	72 horas
20		<p>29,67083S 52,74510W 129° SE Vitoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 11:42:16</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	134+310	Crescente	72 horas
21		<p>29,67065S 52,74629W 101° E Candelária Vitoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 11:43:42</p>	<p>Abaulamento/ Depressão e Trincas Interligadas de Classe 3</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	134+450	Decrescente	72 horas



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>22</p>			<p>Guarda-corpo danificado Item 3.1.3 do PER</p>	<p>136+500</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>23</p>			<p>Ausência de Placa A-22 Item 3.1.2 do PER</p>	<p>136+900</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>24</p>			<p>Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>144+630</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>




Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>25</p>		<p>25,725028 S; 203442 W 84° E Victoria - RS; 227 4 de abr. de 2024 - 13:46:47</p>	<p>Dispositivo de drenagem obstruído Item 3.1.4 do PER</p>	<p>182+130</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>26</p>		<p>29,728183 S; 213311 W 49° NE 40100 Victoria - RS; 219 4 de abr. de 2024 - 15:44:19</p>	<p>Resíduo/entulho depositado na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	<p>182+160</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>27</p>		<p>29,711995 S; 262200 W 339° N Agudo Victoria - RS; 279 4 de abr. de 2024 - 15:36:34</p>	<p>Abaulamento/Depressão Item 3.1.1 do PER</p>	<p>188+170</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>28</p>			<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	<p>188+940</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>29</p>			<p>Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	<p>188+940</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>30</p>			<p>Resíduo/entulho depositado na faixa de domínio Item 3.1.6 do PER</p>	<p>194+440</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>31</p>		<p>29,73140S 53,52252W 275° W Santa Maria Vitória - RSC 257 4 de abr. de 2024 14:59:25</p>	<p>Resíduo/entulho depositado na faixa de domínio</p> <p>Item 3.1.6 do PER</p>	<p>217+050</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>32</p>		<p>29,72683S 53,57830W 314° NW Santa Maria Vitória - RSC 257 4 de abr. de 2024 14:55:33</p>	<p>Incompatibilidade entre Sinalização Horizontal e Vertical</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>219+610</p>	<p>Crescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>33</p>		<p>29,72615S 53,50075W 131° SE Santa Maria Vitória - RSC 257 4 de abr. de 2024 14:52:47</p>	<p>Incompatibilidade entre Sinalização Horizontal e Vertical</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>219+890</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>34</p>		<p>29,72257S 53,60176W 90° E Santa Maria Victoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:08:40</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	<p>221+860</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>35</p>		<p>29,72255S 53,60147W 89° E Santa Maria Victoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:08:06</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	<p>221+880</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>36</p>		<p>29,72234S 53,60147W 827° NW Santa Maria Victoria - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:07:58</p>	<p>Abaulamento/ Depressão e Trincas Interligadas de Classe 3 Item 3.1.1 do PER</p>	<p>221+890</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

<p>37</p>		<p>29,722375 53,60708W 99° E Santa Maria Vitória - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:09:52</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal</p> <p>Item 3.1.2 do PER</p>	<p>221+900</p>	<p>Decrescente</p>	<p>72 horas</p>
<p>38</p>		<p>29,722485 53,60160W 95° E Santa Maria Vitória - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:07:26</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>221+900</p>	<p>Decrescente</p>	<p>24 horas</p>
<p>39</p>		<p>29,722415 53,60174W 286° W Santa Maria Vitória - RSC 287 4 de abr. de 2024 14:06:59</p>	<p>Panela</p> <p>Item 3.1.1 do PER</p>	<p>221+910</p>	<p>Crescente</p>	<p>24 horas</p>



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

40			Panela Item 3.1.1 do PER	221+990	Crescente	24 horas
----	--	--	-----------------------------	---------	-----------	----------



Secretaria de Parcerias e Concessões
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@separ.rs.gov.br





Nome do documento: DFCR-RSM-RV-057-2024__Vistoria.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SEPAR / DFCR / 3208770	05/04/2024 14:31:58
Jane Teresinha Compassi Dutra	SEPAR / DFCR / 4327870	05/04/2024 14:57:59
Maria Cristina Ferreira Passos	SEPAR / DFCR / 192123101	05/04/2024 15:51:24

