



RELATÓRIO DE VISTORIA

I. DADOS DO CONTRATO E IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO


Identificação: DFCR-RSM-RV-100-2024	Data da Vistoria: 12/09/2024 Data do Relatório de Vistoria: 13/09/2024
Identificação do Contrato: CONTRATO SELT Nº 20/2021 – EDITAL CRI nº 0001/2020	
Objeto do Contrato: Concessão da infraestrutura de transporte do trecho da RSC-287, trecho Tabai – Santa Maria (km 28,03 ao km 232,54)	
Concessionária: Rota de Santa Maria - RSM	
Assunto: Vistoria Técnica Rotineira em Campo	

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Este relatório foi elaborado como resultado da vistoria realizada pela SERG/SPR/DFCR na data de 12 de setembro de 2024. A vistoria foi efetuada pelos servidores Ricardo Girardi e Jane Teresinha Compassi Dutra;
- As obras e serviços vistoriados em questão são objeto das Obrigações do Programa de Exploração da Rodovia (PER), Anexo I do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021, relativo ao Edital CRI nº 0001/2020;
- O Item 8.2.1.1 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, o Poder Concedente e a AGERGS aplicarão as penalidades previstas neste Contrato e nos seus anexos”;
- O Item 13.4 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “O Poder Concedente e a AGERGS, ou terceiro por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao Sistema Rodoviário, assim como aos Bens da Concessão, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições”;
- O Item 13.6 do Contrato de Concessão SELT nº 20/2021 registra que “Na fiscalização realizada pelo Poder Concedente e/ou pela AGERGS, será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados”.

III. DESCRITIVO E DOCUMENTAÇÃO DA VISTORIA

- Na data da vistoria foram percorridos 204,51 km da RSC 287 concedidos à Rota de Santa Maria, entre Tabai/RS e Santa Maria/RS, no trajeto foram realizadas paradas para inspeção das condições do Pavimento e de Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança;
- Para registro dos fatos, bem como mostrar a dimensão observada em campo, os principais defeitos verificados e as informações para localização estão apresentadas em anexo a este relatório.





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- a) A presente análise se limitou a verificar os aspectos técnico-normativos e às disposições contratuais, e do respectivo PER;
- b) No subitem 3.1.1 (Pavimento) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária, com exceção de painelas, que é de 24 horas;
- c) No subitem 3.1.2 (Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança) do PER é registrado que em caso de verificação de não conformidade, o prazo para atendimento destas é de 72 horas, após a notificação da Concessionária;
- d) O prazo de atendimento, em caso de não-conformidade, terá início a partir da data e hora registrada no aviso de recebimento, por via postal ou meio eletrônico;
- e) Os registros fotográficos das constatações verificadas em campo, seguem em anexo a este relatório. Por fim, como elemento acessório, disponibiliza-se um arquivo em formato *kmz*, onde constam diversas imagens, visando auxiliar a Concessionária.

Este é o relatório,

Eng. Civil Drº. Ricardo Girardi

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria da Reconstrução Gaúcha

Adv. Jane Teresinha Compassi Dutra

Divisão de Fiscalização de Operação e Manutenção
Secretaria da Reconstrução Gaúcha

Engª. Civil MSc. Maria Cristina Ferreira Passos

Diretora do Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Secretaria da Reconstrução Gaúcha



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfcr@serg.rs.gov.br



ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO COLETADO EM CAMPO

ID	Localização	Registro Fotográfico	Constatações	Km (aproximado)	Sentido	Prazo de correção (PER)
01			Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER	055+930	Decrescente	72 horas
02			Panela Item 3.1.1 do PER	145+040	Decrescente	24 horas
03			Panela Item 3.1.1 do PER	161+640	Crescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

04		<p>29,722705 S 53,34771 W 285° W Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:25:57</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	198+890	Crescente	24 horas
05		<p>29,72266 S 53,3681 W 277° W Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:25:29</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	198+910	Crescente	24 horas
06		<p>29,73454 S 53,47630 W 51° NE Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:16:02</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	209+560	Decrescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

07		<p>29,734563 53,47643W 50° NE Restinga Seca Vitoria - RSC-287 12 de set. de 2024 14:15:35</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	209+580	Decrescente	24 horas
08		<p>29,734945 53,49475W 80° E Restinga Seca Vitoria - RSC-287 12 de set. de 2024 14:13:06</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	211+370	Decrescente	24 horas
09		<p>29,73444S 53,50278W 323° W Restinga Seca Vitoria - RSC-287 12 de set. de 2024 14:11:12</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	212+170	Crescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

10		<p>29,73433S 53,50330W 287° W Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:10:35</p>	<p>Panels Item 3.1.1 do PER</p>	212+200	Crescente	24 horas
11		<p>29,73351S 53,50925W 290° W Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:09:17</p>	<p>Panels Item 3.1.1 do PER</p>	212+700	Crescente	24 horas
12		<p>29,73219S 53,51003W 289° W Restinga Seca Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:08:12</p>	<p>Panels Item 3.1.1 do PER</p>	212+890	Crescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

13		<p>29,732925 53,52987W 84° E Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:04:13</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	214+810	Decrescente	24 horas
14		<p>29,732755 53,53326W 96° E Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 14:02:03</p>	<p>Ausência de Placa R-7 Item 3.1.2 do PER</p>	215+160	Decrescente	72 horas
15		<p>29,728953 53,56217W 293° NW Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:58:59</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	217+980	Crescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

16		<p>29,72367S 53,59214W 79° E Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:55:04</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	220+970	Decrescente	24 horas
17		<p>29,72358S 53,59230W 810' NW Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:54:16</p>	<p>Ausência de Sinalização Horizontal (bordo externo) Item 3.1.2 do PER</p>	221+020 ao 221+100	Decrescente	72 horas
18		<p>29,72268S 53,60035W 78° E Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:51:21</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	221+780	Decrescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

19		<p>29,722608 53,60104W 74° E Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:50:26</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	221+840	Decrescente	24 horas
20		<p>29,702988 53,605918W 74° W Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:56:38</p>	<p>Panelas Item 3.1.1 do PER</p>	230+940	Decrescente	24 horas
21		<p>29,702705 53,60198W 67° NE Santa Maria Vitoria - RSC 287 12 de set. de 2024 13:35:16</p>	<p>Panela Item 3.1.1 do PER</p>	230+950	Decrescente	24 horas



Secretaria da Reconstrução Gaúcha
Departamento de Fiscalização de Concessões Rodoviárias
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - CAFF - 10º andar
Porto Alegre/RS - CEP 90.119-900
Fone: (51) 3288 1155 | dfer@serg.rs.gov.br





2404000007706

Nome do documento: DFCR-RSM-RV-100-2024_Vistoria.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ricardo Girardi	SERG / DFCR / 3208770	13/09/2024 13:19:14
Jane Teresinha Compassi Dutra	SERG / DFCR / 4327870	13/09/2024 13:29:06
Maria Cristina Ferreira Passos	SERG / DFCR / 192123101	13/09/2024 14:55:09

